

Senhor Inspetor Geral,

Versa o presente sobre Relatório do Programa de Visitas realizado nas Escolas que compõem a 4ª e a 11ª Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) da Rede Municipal de Ensino – exercício 2016. As visitas ocorreram no período de março a abril de 2016.



4ª e 11ª CREs - Bancários, Benfica, Bonsucesso, Brás de Pina, C. Universitária, Cocotá, Cordovil, Freguesia, Galeão, Ilha do Fundão, Ilha do Governador, Itacolomi, Jardim América, J. Carioca, J. Guanabara, Guarabu, Manguinhos, Manguinhos – Bonsucesso, Moneró, Olaria, Parada de Lucas, Penha, Penha Circular, Pitangueiras, Portuguesa, Praça da Bandeira, Praça Do Carmo/Penha, Ramos, Vigário Geral, Vila da Penha, Vila do João / Maré, Tauá, Tubiacanga e Zumbi.

A equipe utilizou os seguintes papéis de trabalho durante a execução do Programa:

- 1) Check-list, através do qual foram compiladas informações acerca da estrutura física, corpos docente e discente, pessoal administrativo, segurança, limpeza e merenda;
- 2) Questionários aplicados aos professores, alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e pais, possibilitando a obtenção de informações e opiniões dos mesmos acerca dos assuntos escolares.

Visando garantir respaldo científico e representatividade às informações obtidas durante as visitas, o TCMRJ contratou a consultoria da Fundação COPPETEC da UFRJ, que elaborou um plano específico para este trabalho e delineou os parâmetros a serem seguidos durante sua execução, a fim de

permitir, ao final do exercício, uma análise da gestão da Secretaria Municipal de Educação – SME. Os parâmetros delineados para essa Coordenadoria foram:

Plano Amostral - 4ª e 11ª CREs

	Quantidades	
	Plano Amostral UFRJ	Executada pela Equipe de Visita
Escolas a serem visitadas	29	29
Professores a serem entrevistados	123	123
Alunos a serem entrevistados	331	331

Foram visitadas as seguintes Escolas escolhidas aleatoriamente dentre as Unidades que atendem do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental:

Unidade	Nome
0430204	CIEP Operário Vicente Mariano
0410025	Escola Municipal Anibal Freire
0410018	Escola Municipal Berlim
0411010	Escola Municipal Brant Horta
0410021	Escola Municipal Brasil
0420012	Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes
0410016	Escola Municipal Chile
0420031	Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira
0420001	Escola Municipal Cuba
0410009	Escola Municipal Dilermando Cruz
0420005	Escola Municipal Dunshee de Abranches
0431007	Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado
0411020	Escola Municipal Grécia
0410005	Escola Municipal João Barbalho
0420004	Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas
0420015	Escola Municipal Leonel Azevedo
0411021	Escola Municipal Miguel Ângelo
0410010	Escola Municipal Nerval de Gouveia
0410022	Escola Municipal Odilon de Andrade
0410004	Escola Municipal Pedro Lessa
0411005	Escola Municipal Presidente Eurico Dutra
0411008	Escola Municipal Professor Souza Carneiro
0431018	Escola Municipal República do Líbano
0420019	Escola Municipal Rodrigo Otávio
0431009	Escola Municipal Roraima
0420007	Escola Municipal Rotary
0410003	Escola Municipal Ruy Barbosa
0411028	Escola Municipal São Paulo
0430005	Escola Municipal Tenente General Napion

O presente Relatório será dividido em tópicos, assim distribuídos:

1 – AGENTE EDUCADOR

As seguintes Unidades apresentavam número de agentes educadores (antigo inspetor de alunos) inferior ao estabelecido na Portaria Conjunta E-DGE/E-DAD nº 01 de 11/12/1989:

Unidade	Nome
0410003	Escola Municipal Ruy Barbosa
0410018	Escola Municipal Berlim
0420005	Escola Municipal Dunshee de Abranches

2- DISCIPLINAS COM TEMPOS SEM AULA

As seguintes Unidades apresentavam disciplinas com tempos sem aula, tendo em vista a carência de professor:

Escola Municipal Anibal Freire

Disciplina	Tempos sem aula
Educação Física	2
Total	2

Escola Municipal Cuba

Disciplina	Tempos sem aula
Artes	4
Total	4

Escola Municipal Dilermando Cruz

Disciplina	Tempos sem aula
Artes	2
Total	2

Escola Municipal Dunshee de Abranches

Disciplina	Tempos sem aula
Geografia	12
História	3
Total	15

Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado

Disciplina	Tempos sem aula
Educação Física	2
Artes	4
Total	6

Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas

Disciplina	Tempos sem aula
Matemática	16
Artes	4
Total	20

Escola Municipal Miguel Ângelo

Disciplina	Tempos sem aula
Matemática	6
Total	6

Comentário: O déficit no atendimento devido à carência de professor de Matemática na Unidade já havia sido sinalizado no Relatório de Visitas de 2015 (processo 40/3799/2015), não tendo sido sanado ao longo daquele ano, conforme informado pela Direção, bem como, permanecendo no ano de 2016, conforme constatado na ocasião da atual visita (março/2016).

Escola Municipal Odilon de Andrade

Disciplina	Tempos sem aula
Ciências	3
Educação Física	12
Total	15

Escola Municipal Presidente Eurico Dutra

Disciplina	Tempos sem aula
Língua Portuguesa	4
Artes	6
Total	10

Escola Municipal República do Líbano

Disciplina	Tempos sem aula
Artes	6
Total	6

Comentário: O déficit no atendimento devido à carência de professor de Artes na Unidade já havia sido sinalizado no Relatório de Visitas de 2015 (processo 40/3799/2015), não tendo sido sanado ao longo daquele ano, conforme informado pela Direção, bem como, permanecendo no ano de 2016, conforme constatado na ocasião da atual visita (março/2016).

Escola Municipal Roraima

Disciplina	Tempos sem aula
Ciências	12
Total	12

Escola Municipal São Paulo

Disciplina	Tempos sem aula
Geografia	3
Ciências	24
Artes	8
Estudo Dirigido	6
Eletivas	22
Total	63

Escola Municipal Tenente General Napion

Disciplina	Tempos sem aula
Artes	8
Total	8

Escola Municipal Cuba, Escola Municipal Dilermando Cruz, Escola Municipal Presidente Eurico Dutra, Escola Municipal Ruy Barbosa e Escola Municipal Tenente General Napion

As Unidades supracitadas não tinham professores regentes designados para sala de leitura desrespeitando, desta forma, o estabelecido no inciso I do artigo 3º da Resolução SME nº 1072 de 31 de março de 2010¹, a qual dispõe sobre a estrutura e o funcionamento das Salas de Leitura nas Unidades Escolares da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino do Rio de Janeiro.

Insta mencionar que, no tocante à Escola Municipal Dilermando Cruz e à Escola Municipal Tenente General Napion, tal situação tem sido sinalizada por esta Corte de Contas desde 2015.

¹ Art. 3º As Salas de Leitura funcionarão de acordo com as seguintes orientações:

I - Todas as escolas da Rede Municipal deverão contar com 01 (um) professor regente, PI ou PII, na Sala de Leitura.

3 – DISCIPLINAS COM CARGA HORÁRIA REDUZIDA

As Unidades mencionadas a seguir apresentavam carga horária reduzida devido ao número insuficiente de professores para atender a todas as turmas da Escola nas seguintes disciplinas:

Escola Municipal Brasil

Disciplina	Tempos sem aula
Matemática	6
Geografia	3
Total	9

Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira

Disciplina	Tempos sem aula
Língua Portuguesa	1
Matemática	3
Total	4

Escola Municipal João Barbalho

Disciplina	Tempos sem aula
Matemática	3
Total	3

Escola Municipal Roraima

Disciplina	Tempos sem aula
Língua Portuguesa	2
Geografia	3
História	3
Artes	1
Total	9

Escola Municipal São Paulo

Disciplina	Tempos sem aula
Geografia	2
Estudo Dirigido	5
Eletivas	1
Projeto de Vida	2
Total	10

4 – LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

Foram encontradas imperfeições nos laboratórios de informática das Escolas mencionadas a seguir:

CIEP Operário Vicente Mariano



Equipamentos danificados devido a furto de peças dos mesmos, conforme informado pela Direção, armazenados no laboratório.




Cadeiras danificadas

Escola Municipal Anibal Freire



Laboratório pouco utilizado devido à falta de pessoal de apoio, conforme informado pela Direção.



Lâmpadas queimadas

Escola Municipal Berlim




Laboratório desativado devido à ausência de equipamentos, conforme informado pela Direção (situação sinalizada em 2014)




Ventilador com defeito e com fiação exposta

Escola Municipal Brant Horta



Laboratório desativado devido a equipamentos obsoletos, conforme informado pela Direção. Situação sinalizada desde 2013.



Aparelho de ar-condicionado com defeito (situação sinalizada em 2015)



Lâmpadas queimadas (situação sinalizada em 2015)



Ausência de placas do forro (situação sinalizada desde 2013)



Cadeiras danificadas (situação sinalizada desde 2013)

Escola Municipal Brasil



Laboratório desativado devido a equipamentos obsoletos, conforme informado pela Direção (situação sinalizada em 2015)


Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção (situação sinalizada em 2015).

Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes



Laboratório desativado devido a possuir poucos equipamentos e obsoletos, conforme informado pela Direção. Situação sinalizada desde 2014.

Escola Municipal Chile



Laboratório desativado devido a equipamentos obsoletos, conforme informado pela Direção.

Forro danificado




Pintura desgastada

Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira



Infiltração



Fiação exposta

Escola Municipal Cuba



Laboratório desativado devido à ausência de acesso à internet, conforme informado pela Direção. Situação sinalizada em 2015.



Infiltração



Extintor de incêndio vencido



Porta danificada

Escola Municipal Dilermando Cruz



Laboratório desativado sendo utilizado como sala de aula devido à ausência de equipamentos, conforme informado pela Direção. Situação sinalizada em 2015.




Fiação exposta

Escola Municipal Dunshee de Abranches




Laboratório desativado devido a equipamentos obsoletos e sem acesso à internet, conforme informado pela Direção. Situação sinalizada desde 2014.

Escola Municipal Grécia



Laboratório sendo utilizado para guarda de material



Lâmpadas queimadas



Infiltração com queda de reboco (situação sinalizada em 2015)

Escola Municipal João Barbalho



Lâmpadas queimadas




Vidros danificados/ausentes no basculante



Cadeiras danificadas

Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas



Lâmpadas queimadas



Laboratório sendo utilizado para guarda de material

Escola Municipal Nerval de Gouveia



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção. Situação sinalizada em 2014.

Escola Municipal Pedro Lessa



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção.




Laboratório desativado devido a problemas na conexão à internet, conforme informado pela Direção.



Laboratório desativado sendo utilizado para guarda de material

Escola Municipal Presidente Eurico Dutra



Laboratório desativado devido à ausência de equipamentos (situação sinalizada desde 2014)

Escola Municipal Professor Souza Carneiro



Extintor de incêndio vencido


Escola Municipal República do Líbano



Laboratório desativado devido a equipamentos obsoletos, conforme informado pela Direção.



Cadeiras danificadas (situação sinalizada desde 2014)




Ausência de 1 aparelho de ar-condicionado (situação sinalizada desde 2014)



Pintura desgastada (situação sinalizada desde 2014)

Escola Municipal Roraima



Lâmpadas queimadas



Aparelho de ar-condicionado armazenado no laboratório

Escola Municipal Rotary



Laboratório desativado devido à ausência de conexão à internet, conforme informado pela Direção.



Laboratório sendo utilizado para guarda de material (situação sinalizada em 2015)



Vidros danificados/ausentes no basculante (situação sinalizada em 2015)

Escola Municipal Ruy Barbosa




Forro danificado devido à infiltração sanada, conforme informado pela Direção.

Escola Municipal São Paulo



Laboratório desativado devido a equipamentos obsoletos, conforme informado pela Direção.



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção.



Vidro danificado no basculante



Lâmpadas queimadas




Ausência de placas do forro

Escola Municipal Tenente General Napion



Aparelho de ar-condicionado danificado



Ausência de placas do forro (situação sinalizada desde 2012)

5 – CARÊNCIA DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS

As seguintes Unidades apresentavam número de manipuladores de alimentos em quantitativo inferior ao disposto na Resolução SME nº 573 de 23/08/95:

Unidade	Nome	Carência
0410004	Escola Municipal Pedro Lessa	2
0410009	Escola Municipal Dilermando Cruz	2
0410021	Escola Municipal Brasil	1
0420031	Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira	1

6 – PROBLEMAS APONTADOS PELOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS

6.1- Os manipuladores de alimentos entrevistados nas Unidades abaixo relataram que o preparo do almoço estava sendo prejudicado pela ausência dos seguintes equipamentos:

CIEP Operário Vicente Mariano

picador

Observação: No CIEP Operário Vicente Mariano foi relatada a falta de itens de limpeza, tais como vassouras, detergente e pá de lixo.

Escola Municipal Berlim

avental
uniformes
botas

Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira

avental
uniformes
botas

Escola Municipal Dunshee de Abranches

panela de pressão
talheres industriais

Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado

facas

Escola Municipal Odilon de Andrade

panelas

Escola Municipal Pedro Lessa

avental
uniformes

Escola Municipal Professor Souza Carneiro

processador

Escola Municipal República do Líbano

liquidificador
panela de pressão

Escola Municipal Roraima

avental
uniformes

6.2- Os manipuladores de alimentos entrevistados nas Unidades abaixo relataram os seguintes problemas referentes aos gêneros alimentícios entregues nas mesmas:

Escola Municipal João Barbalho

Frango
presença de pele/osso (coxa/sobrecoxa)

Escola Municipal Dilermando Cruz

Fígado
qualidade ruim

Escola Municipal Chile

Peixe
excesso de gelo

Escola Municipal Odilon de Andrade

Carne Bovina
mais de 10% de gordura
divergência entre o tipo da carne descrito na embalagem e o produto entregue

Escola Municipal Pedro Lessa

Fígado
qualidade ruim

Escola Municipal Presidente Eurico Dutra

Carne Bovina
presença excessiva de nervos

Escola Municipal Professor Souza Carneiro

Carne Bovina
divergência entre o tipo da carne descrito na embalagem e o produto entregue

Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas

Carne Bovina
mais de 10% de gordura

7 – CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DAS ESCOLAS

Foram encontradas imperfeições na infraestrutura das seguintes Unidades:

CIEP Operário Vicente Mariano



Infiltração - área externa próximo à cozinha



Infiltração – sala do postinho



Infiltração – acesso ao laboratório de ciências



Infiltração - banheiro utilizado pelos manipuladores de alimentos




Infiltração - banheiro utilizado pelos manipuladores de alimentos



Infiltração – banheiro feminino



Pintura desgastada decorrente de infiltração (oriunda da condensadora) sanada, conforme informado pela Direção – sala 9



Pintura desgastada – diversas salas



Pintura desgastada – térreo



Pintura desgastada – área externa



Canaleta danificada – sala 7



Canaleta danificada – sala 10



1 aparelho de ar-condicionado com defeito – salas 5, 6 e 8



Único aparelho de ar-condicionado existente com defeito – salas 1, 2, 3, 4 e 10



Todos os aparelhos de ar-condicionado com defeito – sala 9



Único aparelho de ar-condicionado existente com defeito – sala de leitura



Único aparelho de ar-condicionado existente com defeito – sala dos professores



Único aparelho de ar-condicionado existente com defeito – sala da Direção



Ventilador com defeito – sala 6



Ausência de grade de proteção no ventilador – salas 1 e 3



Extintores de incêndio vencidos



Vidros danificados no basculante - sala 8




Basculantes danificados – sala 1




Ausência de grade/tela de proteção – sala 10




Ausência de grade/tela de proteção em parte da janela – diversas salas




Porta danificada – armário de alvenaria corredor



Porta danificada - sala 6



Porta danificada – sala 9



Ausência de vedação na porta (ambiente climatizado) - diversas salas




Quantitativo de mobiliário insuficiente para o atendimento aos alunos, conforme informado pela Direção.



Ausência de mobiliário - sala de leitura



Piso danificado – térreo



Ausência de projetor para atendimento em 5 salas de aula (só há 5 projetores móveis)




Presença de grande abertura no chão - área externa



Totem danificado



Letreiro danificado



Pichações - banheiro feminino térreo



Pichações nas portas – banheiros masculino e feminino térreo




Portas danificadas – banheiro masculino
térreo



Queda de revestimento – entrada do banheiro
feminino 1º andar



Maçaneta danificada - banheiro feminino 1º
andar



Pintura desgastada – banheiro feminino 1º
andar



Ausência de assento sanitário (1 boxe) –
banheiro feminino 1º andar



Ausência de porta (3 boxes) – banheiro
feminino 1º andar



Pichações nas portas – banheiro feminino 1º
andar



Interruptor danificado – banheiro feminino 1º
andar



Ausência de grade/tela de proteção em parte da janela – banheiro feminino 1º andar



Ausência de porta – entrada do banheiro masculino 1º andar



Pintura desgastada – banheiro masculino 1º andar



Ausência de assento sanitário e de porta em todos os boxes – banheiro masculino 1º andar



Ausência de registro dos mictórios - banheiro masculino 1º andar



Vidros danificados/ausentes no basculante – banheiro masculino 1º andar



Ausência de banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais



Tubulação danificada - banheiro utilizado pelos manipuladores de alimentos

Escola Municipal Anibal Freire




Infiltração na janela – sala 5



Infiltração na janela – sala 5



Queda de reboco – acesso à quadra



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala de leitura



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 12 (situação sinalizada em 2013 e 2014)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – acesso ao 3º andar



Pintura desgastada – acessos aos andares



Pintura desgastada - pátio



Fiação exposta no ventilador – sala 2



Fiação exposta no ventilador – sala 3



Fiação exposta – sala 7 (situação sinalizada em 2014)



Ausência de 2 ventiladores – sala 3




Ausência de 1 ventilador – sala 4




Ausência de grade de proteção no ventilador – auditório e salas 1, 2, 4, 5 e 8



1 Aparelho de ar-condicionado com defeito – salas 2, 4, 5, 7 e 10




Lâmpadas queimadas – diversas salas



Lâmpadas queimadas – corredor 2º e 3º andares



Extintores de incêndio vencidos



Ausência de extintor de incêndio nos corredores (situação sinalizada em 2012, 2013 e 2014)



Mangueira de combate a incêndio danificada – térreo



Registro da tubulação da mangueira de combate a incêndio danificada – 1º e 2º andares



Ausência de mangueira de combate a incêndio – 3º andar



Gaveteiro instalado bloqueando o acesso ao compartimento de mangueira de combate a incêndio – térreo



Ausência de vedação ao redor do aparelho de ar-condicionado - sala 5



Ausência de vedação nas portas (ambientes climatizados) - diversas salas



Porta danificada – sala 9



Ausência de maçaneta na porta – diversas salas



Ausência de maçaneta na porta – sala de vídeo



Maçaneta danificada – auditório



Mobiliário precário (situação sinalizada em 2014)



Piso danificado – sala 4



Piso danificado – sala 9



Piso danificado – sala 10



Calha danificada - cobertura do pátio

Escola Municipal Berlim




Queda de reboco – área externa



Queda de reboco – área externa




Queda de reboco – área externa



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 5



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala de leitura




Pintura desgastada - corredor 1º andar




Pintura desgastada – pátio



Pintura desgastada – diversas salas



Pintura desgastada – diversas salas



Fiação exposta no aparelho de ar-condicionado – salas 4 e 5



Fiação exposta – sala 6



Fiação exposta no ventilador – sala 9



Ventilador com defeito – sala 6



Ausência de 1 ventilador – sala 9



Extintor de incêndio instalado de forma inadequada - corredor térreo e 1º andar



Queda de revestimento – corredor 1º andar



Mobiliário armazenado ao ar livre



Totem danificado



Pintura desgastada – banheiro feminino



Ausência de assento sanitário (1 boxe) – banheiro feminino




Boxe interditado – banheiro feminino



Ausência de porta (1 boxe) – banheiro masculino




Ausência de assento sanitário (1 boxe) – banheiro masculino



Ausência de banheiro adaptado para portador de necessidades especiais

Escola Municipal Brant Horta



Infiltração – sala 3 (situação sinalizada em 2015)




Infiltração – sala 6 (situação sinalizada em 2015)



Infiltração – sala 7 (situação sinalizada desde 2014)



Infiltração – sala 10 (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco – sala 10



Queda de reboco - área externa fundos (situação sinalizada desde 2011)



Queda de reboco – acesso à quadra



Rachadura - acesso à quadra (situação sinalizada desde 2013)



Rachadura – acesso à quadra (situação sinalizada em 2015)




Pintura desgastada – diversas salas (situação sinalizada em 2015)




Pintura desgastada - acesso ao corredor das salas 11 a 17 (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada – corredor das salas 11 a 17 (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada – corredor das salas 3 a 10



Pintura desgastada – fachadas laterais (situação sinalizada desde 2013)




Pintura desgastada - fachada posterior (situação sinalizada desde 2013)



Fiação exposta – sala 7



Fiação exposta – sala 7 (situação sinalizada desde 2014)



Fiação exposta – sala 10



Fiação exposta – auditório (situação sinalizada em 2015)



Fiação exposta – auditório



Fiação exposta – fachada principal (situação sinalizada desde 2012)



Ventilador com defeito e com fiação exposta – sala 12



Ventilador com defeito – diversas salas



Ventilador danificado – salas 4, 9 e 11



Ausência de 1 ventilador – diversas salas



Ausência de 2 ventiladores – salas 4, 6 e 14



Ausência de grade de proteção no ventilador – sala 7



Ausência de aparelho de ar-condicionado – salas 3 a 11 e 15 a 16 (situação sinalizada em 2015)



Aparelho de ar-condicionado com defeito – sala 12 (situação sinalizada em 2015)



Extintores de incêndio vencidos



Ausência de extintor de incêndio no corredor das salas 11 a 17 (situação sinalizada desde 2013)



Ausência de vidro no basculante – diversas salas



Vidro danificado na janela – auditório (situação sinalizada em 2015)



Ausência de maçaneta na porta – todas as salas de aula (situação sinalizada em 2015)



Mobiliário precário (situação sinalizada desde 2012)




Queda de revestimento – entrada da sala 5



Armário danificado - sala 5



Armário danificado - salas 8 e 9



Beiral do quadro danificado - diversas salas (situação sinalizada em 2015)



Ausência de projetor – sala 7 (situação sinalizada em 2015)



Auditório sendo utilizado para guarda de material



Refletores pendurados - área externa fundos (situação sinalizada desde 2013)



Piso danificado - acesso à quadra (situação sinalizada em 2015)



Totem danificado



Pichações nas portas – banheiro feminino



Torneira danificada – banheiro feminino



Ausência de banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais



Ausência de porta (1 boxe) – banheiro masculino



Pintura desgastada – banheiro masculino



Pichações – banheiro masculino

Escola Municipal Brasil



Infiltração - área externa próximo à quadra (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco – sala 4 (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco com ferragem exposta – sala 7 (situação sinalizada em 2015)




Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – corredor 1º andar (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 5



Pintura desgastada – sala 1



Pintura desgastada – sala 9 (situação sinalizada em 2015)



Fiação exposta – bancada da sala de artes (situação sinalizada em 2015)



Fiação exposta – sala 4



Fiação exposta – sala 11



Ventiladores com defeito e com fiação exposta – sala 5



Ventilador com defeito e com fiação exposta – sala 10



Ventilador com defeito – salas 1, 3, 7 e 11 e sala multiuso (prédio anexo)



Ventiladores danificados – sala 8



Ausência de 1 ventilador – salas 2 e 9



Único aparelho de ar-condicionado existente com defeito – salas 5 e 7



Necessidade de manutenção nos aparelhos de ar-condicionado – sala 10 (situação sinalizada em 2015)



Ausência de 1 aparelho de ar-condicionado – salas 1 a 9, 11 e 12 (situação sinalizada em 2015).



Lâmpadas queimadas – sala de leitura




Ausência de extintor de incêndio no corredor - térreo (situação sinalizada em 2015)



Extintores de incêndio armazenados num mesmo local (sala da Direção)



Vidros danificados/ausentes no basculante – sala 10




Ausência de porta – sala 10



Ausência de maçaneta na porta – diversas salas (situação sinalizada em 2015)



Projector com defeito – salas 7 e 8



Bebedouro com defeito – corredor 1º andar



Presença de pombos - térreo



Porta danificada em todos os boxes - banheiro masculino térreo (antigo banheiro da Educação Infantil). Situação sinalizada em 2015.




Lâmpada queimada – banheiro masculino
térreo



Porta danificada em todos os boxes –
banheiro feminino térreo (antigo banheiro da
Educação Infantil). Situação sinalizada em
2015.



Tubulação danificada – banheiro feminino
térreo



Ausência de assento sanitário – banheiro
feminino térreo



Boxe interditado – banheiro feminino 1º andar




Ausência de assento sanitário (2 boxes) –
banheiro feminino 1º andar



Ausência de 1 torneira – banheiro feminino 1º
andar



Fiação exposta – banheiro feminino 1º andar



Ausência de vaso sanitário (4 boxes) – banheiro masculino 1º andar



Boxe interditado – banheiro masculino 1º andar




Ausência de banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais

Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes



Queda de reboco com ferragem exposta – sala 9 (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco com ferragem exposta – laboratório de ciências (situação sinalizada desde 2014)



Queda de reboco com ferragem exposta – laboratório de ciências (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – laboratório de ciências



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala de leitura



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala de leitura



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – corredor próximo à sala 2



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – corredor próximo à sala 3



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – corredor próximo à sala 5



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – corredor próximo ao auditório



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – entrada do refeitório



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala de judô




Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala de música



Fiação exposta – sala 5



Fiação exposta – sala de judô



Fiação exposta – área de jardinagem



Ventilador com defeito e com fiação exposta – sala 2



Ausência de 1 ventilador – salas 4 e 6 e sala de recursos



Ventilador com defeito – salas 2, 5 e 6



Único ventilador existente com defeito – sala de judô e sala de leitura



Todos os ventiladores com defeito – sala do Mais Educação (sala 9) e sala de música



Ausência de ventilador de parede (só tem ventilador de teto) – laboratório de ciências



Aparelhos de ar-condicionado desligados devido à necessidade de aumento de carga elétrica, conforme informado pela Direção – todas as salas de aula



Aparelhos de ar-condicionado desligados devido à necessidade de aumento de carga elétrica, conforme informado pela Direção – auditório



Extintores de incêndio vencidos



Lâmpadas queimadas – diversas salas



Lâmpadas ausentes/queimadas – sala de judô




Lâmpadas queimadas – auditório



Lâmpadas queimadas – corredor




Porta danificada – sala 6 (situação sinalizada em 2015)



Porta e maçaneta danificadas – sala de judô (situação sinalizada em 2015)



Ausência de maçaneta na porta – todas as salas de aula (situação sinalizada em 2015)




Vidros danificados/ausentes no basculante – diversas salas, corredor e laboratório de ciências (situação sinalizada em 2015)



Ausência de vidros nas portas – auditório (situação sinalizada em 2015)



Piso danificado – auditório (situação sinalizada em 2015)



Piso danificado – diversas salas de aula (situação sinalizada desde 2014)



Piso danificado – corredor (situação sinalizada desde 2014)




Material armazenado na sala de judô



Infestação de cupim, conforme informado pela Direção – sala de judô



Ausência de projetor para atendimento em 5 salas de aula (só há 4 projetores móveis). Situação sinalizada em 2015.



Parede danificada - sala 8 (situação sinalizada em 2015)



Necessidade de capina - fundos da Unidade



Necessidade de capina - lateral à 2ª quadra




Banco danificado (situação sinalizada em 2015)




Queda de revestimento – banheiro masculino




Ausência de porta (4 boxes) – banheiro feminino



Queda de revestimento – banheiro feminino



Ausência de vidro no basculante - banheiro feminino



Porta solta (1 boxe) - banheiro feminino



Ausência de banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais

Escola Municipal Chile




Queda de reboco – sala 9



Queda de reboco – sala 11



Queda de reboco - auditório



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – auditório



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – entrada do laboratório de informática



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 1



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – 2º andar




Pintura desgastada – acesso ao 2º andar



Pintura desgastada – sala de recursos




Pintura desgastada – diversas salas



Ausência de acabamento (pintura) - auditório



Fiação exposta - sala 8



Fiação exposta – sala 8



Fiação exposta – sala 12



Ventilador com defeito e com fiação exposta – sala 11



Ventilador com defeito – sala de leitura



Ventilador com defeito – salas 8 e 12 e sala de recursos



Todos os ventiladores com defeito – salas 4, 7, 10 e 11



Todos os ventiladores danificados – sala 2




Ventilador danificado – sala 9



Ausência de grade de proteção no ventilador – auditório e sala de recursos




Ausência de vidro no basculante – acesso ao 1º andar




Ausência de vidro no basculante – corredor 2º andar



Ausência de vidro no basculante – corredor 2º andar



Ausência de vidro na janela – salas 3, 10 e 11



Janela danificada – salas 3 e 8



Porta danificada - sala 8



Ausência de maçaneta na porta – diversas salas




Piso danificado – sala 7



Piso danificado – sala 10



Piso danificado - salas 11 e 12



Piso danificado - sala 12



Piso danificado – sala dos professores




Armário danificado - sala 8



Totem danificado



Porta danificada – banheiro masculino térreo



Queda de revestimento – banheiro masculino térreo



Ausência de barras de apoio junto ao lavatório - banheiro para portador de necessidades especiais



Banheiro para portador de necessidades especiais utilizado para guarda de material de limpeza



Banheiro desativado – 1º andar (situação sinalizada de 2008 a 2013)

Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira




Pintura desgastada – salas 1 e 2



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 4 (situação sinalizada em 2015)




Aparelho de ar-condicionado com defeito – salas 2, 6, 7 e 9



Todos os aparelhos de ar-condicionado com defeito - sala de leitura



Ausência de vedação (ambiente climatizado) - salas 2 e 9




Ventilador com defeito – salas 1, 3 e 8



Ventilador danificado – sala 7



Ausência de grade de proteção no ventilador – sala 5



Ausência de 1 ventilador – sala 11



Lâmpadas queimadas – salas 2 e 8




Lâmpadas queimadas – laboratório de ciências



Extintores de incêndio vencidos



Extintores de incêndio armazenados num mesmo local (arquivo). Situação sinalizada em 2015.



Ausência de extintor de incêndio nos corredores (situação sinalizada desde 2014)



Mobiliário precário



Bancadas danificadas - laboratório de ciências



Guarda-corpo com altura inadequada, situação que pode ocasionar acidente (situação sinalizada em 2015)



Aparelho para gelar água do bebedouro desativado guardado no banheiro feminino térreo (situação sinalizada em 2015)



Ausência de porta e de assento sanitário (1 boxe) – banheiro feminino térreo



Pichações nas portas – banheiro feminino térreo



Boxe desativado – banheiro feminino térreo



Boxe desativado – banheiro masculino térreo



Pichações – banheiro masculino térreo



Ausência de torneira – banheiro masculino térreo



Porta danificada – entrada do banheiro masculino térreo



Queda de reboco – banheiro masculino subsolo (situação sinalizada desde 2014)



Boxe interditado - banheiro masculino subsolo



Porta danificada – entrada do banheiro masculino subsolo



Queda de reboco - banheiro feminino subsolo (situação sinalizada desde 2014)



Ausência de assento sanitário em todos boxes – banheiro feminino subsolo



Boxe interditado - banheiro feminino subsolo



Porta danificada – entrada do banheiro feminino subsolo



Ausência de banheiro para portador de necessidades especiais

Escola Municipal Cuba



Infiltração – sala 4 (situação sinalizada em 2015)



Infiltração – sala 5



Infiltração – sala 5




Infiltração recorrente (situação sinalizada em 2015) – corredor 1º andar próximo à sala 5



Infiltração – sala 6 (situação sinalizada em 2015)




Infiltração – sala 6 (situação sinalizada desde 2014)



Infiltração – sala 10 (situação sinalizada em 2015)



Infiltração – sala 11 (situação sinalizada desde 2014)



Infiltração e queda de reboco – sala 11



Infiltração - auditório (situação sinalizada desde 2014)



Infiltração e queda de reboco - auditório (situação sinalizada em 2015)



Infiltração - muro (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco e fiação exposta – sala 6



Queda de reboco – sala 7



Queda de reboco – sala 9 (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco – sala 12 (situação sinalizada desde 2014)




Queda de reboco – sala 12 (situação sinalizada em 2015)




Queda de reboco – sala 12 (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco – sala 14 (situação sinalizada desde 2014)



Queda de reboco – sala 14



Queda de reboco – sala de leitura



Queda de reboco – sala de estudos



Queda de reboco – sala de estudos (situação sinalizada em 2015)




Queda de reboco – secretaria (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco – área externa



Queda de reboco (situação sinalizada desde 2014) e ferragem exposta - área externa prédio principal



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala de leitura (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada – salas de aula (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada - auditório (situação sinalizada desde 2014)



Pintura desgastada – corredor prédio anexo



Pintura desgastada – área externa prédio anexo



Pintura desgastada e pichações – área externa prédio principal (situação sinalizada desde 2014)



Fiação exposta - área externa



Fiação exposta no aparelho de ar-condicionado – sala 14



Aparelho de ar-condicionado danificado - sala 14



Todos os aparelhos de ar-condicionado com defeito – salas 1, 2 e 6




1 Aparelho de ar-condicionado com defeito – salas 3, 4, 5, 7 e 8



Ventilador com defeito – sala 5



Lâmpadas ausentes/queimadas – diversas salas



Portal danificado – sala 6 (situação sinalizada desde 2014)



Porta empenada (só fecha batendo com força) - sala 12



Ausência de maçaneta na porta – salas prédio anexo



Ausência de maçaneta na porta – salas prédio principal (situação sinalizada em 2015)



Ausência de vedação (ambiente climatizado) - sala 6



Mesas danificadas – sala de leitura




Mobiliário precário (situação sinalizada desde 2014)




Mobiliário precário - auditório (situação sinalizada desde 2014)




Projektor com defeito – sala 1




Forro danificado – sala 9




Forro danificado – sala 9 (situação sinalizada em 2015)




Forro danificado – acesso ao 1º andar (situação sinalizada desde 2014)



Ausência de placas do forro – auditório (situação sinalizada desde 2014)



Queda de revestimento – sala 13 (situação sinalizada desde 2014)



Revestimento danificado (soltando da parede) – sala 13



Piso danificado – área externa prédio anexo



Piso danificado – corredor 1º andar (situação sinalizada desde 2014)



Necessidade de poda de árvore (situação sinalizada em 2015)



Queda de revestimento – entrada do banheiro feminino (situação sinalizada em 2015)




Queda de revestimento - banheiro feminino (situação sinalizada desde 2014)



Queda de revestimento - banheiro feminino (situação sinalizada em 2015)



Queda de revestimento - banheiro feminino (situação sinalizada desde 2014)



Pichações – banheiro feminino (situação sinalizada desde 2014)




Pichações nas portas – banheiros masculino e feminino



Mictório desativado (situação sinalizada desde 2014)



Ausência de revestimento – banheiro masculino



Queda de revestimento – banheiro masculino



Queda de revestimento – banheiro masculino (situação sinalizada em 2015)



Lâmpadas queimadas – banheiro masculino



Ausência de água nos banheiros da Educação Infantil - prédio anexo

Escola Municipal Dilermando Cruz



Queda de reboco – coluna fachada principal (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco – área externa (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco – área externa prédio principal




Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – corredor 1º andar prédio principal próximo ao laboratório de informática



Pintura desgastada - área externa prédio principal



Fiação exposta – sala 3



Fiação exposta – sala 17



Único ventilador existente com defeito e com fiação exposta – sala de leitura



Ventilador com defeito e com fiação exposta – sala 8



Ventilador com defeito e com fiação exposta – sala 9



Ventilador com defeito – diversas salas e auditório



Ausência de 1 ventilador – sala 3, 5, 7 e 11



Ausência de 2 ventiladores – sala 14



Ventilador danificado – sala 4



Ausência de grade de proteção no ventilador – sala 14




Ausência de aparelho de ar-condicionado - salas 1 a 9 (prédio anexo 2). Situação sinalizada em 2015.



Ausência de aparelho de ar-condicionado – sala 12 (situação sinalizada em 2015)



Aparelhos de ar-condicionado desligados devido à necessidade de revisão da parte elétrica (redistribuição interna e aumento de carga elétrica), conforme informado pela Direção – salas 10, 11 e 15 a 21



Aparelho de ar-condicionado com defeito e com fiação exposta – sala 13



Aparelho de ar-condicionado com defeito – sala 14



Aparelho de ar-condicionado com defeito – sala 24 (antiga sala 25). Situação sinalizada em 2015.



Aparelho de ar-condicionado com defeito – sala de leitura



3 Aparelhos de ar-condicionado armazenados na antiga despensa (situação sinalizada em 2015)



Ausência de aparelho de ar-condicionado - sala do agente de Educação Especial



Ausência de extintor de incêndio nos corredores – corredor 1º andar prédio principal (situação sinalizada desde 2014)



Ausência de extintor de incêndio nos corredores – prédio anexo 2 (situação sinalizada desde 2013)



Extintores de incêndio armazenados num mesmo local (acesso à secretaria)




Lâmpadas ausentes/queimadas – diversas salas




Lâmpadas queimadas – sala de leitura




Lâmpadas queimadas – auditório



Luminária desprendendo-se do teto – sala 18




Vidros danificados/ausentes no basculante – acesso ao 1º andar prédio principal



Vidros danificados/ausentes no basculante – corredor 1º andar prédio principal



Ausência de vidro no basculante – salas 4, 5, 9, 17, 23 e 24



Ausência de porta – sala 5 (situação sinalizada em 2015)



Ausência de maçaneta na porta – diversas salas (situação sinalizada em 2015)




Mobiliário precário - salas do prédio anexo 2



Mobiliário armazenado no corredor da Unidade – prédio anexo 2




Piso danificado – sala 16 (situação sinalizada em 2015)



Queda de revestimento – entrada da sala 7




Queda de revestimento – entrada da sala 14 (situação sinalizada desde 2014)



Queda de revestimento – corredor de acesso às salas 22 a 24



Queda de revestimento – térreo prédio anexo 2



Ausência de projetor – sala 19



Guarda-corpo com altura inadequada, situação que pode ocasionar acidentes – acesso ao 1º andar prédio principal (situação sinalizada desde 2013)



Mesa danificada armazenada no corredor 1º andar prédio principal



Bebedouro com defeito – corredor 1º andar prédio principal (situação sinalizada em 2015)




Forro danificado – sala 16 (situação sinalizada em 2015)



Plugue para uso do projetor danificado – sala 12



Material de limpeza armazenado no corredor da Unidade – térreo prédio anexo 2



Ausência de assento sanitário em todos boxes em uso – banheiro feminino corredor das salas 22 a 24



Ausência de acabamento – banheiro feminino corredor das salas 22 a 24



Boxe interditado – banheiro feminino corredor das salas 22 a 24



Pichações – banheiro masculino corredor das salas 22 a 24




Ausência de assento sanitário em todos boxes em uso e descargas com defeito (descendo água sem parar) – banheiro masculino corredor das salas 22 a 24



Boxe sendo utilizado para guarda de material de limpeza – banheiro masculino corredor das salas 22 a 24



Ausência de assento sanitário em todos os boxes – banheiro feminino prédio anexo 2



Boxe interditado – banheiro feminino prédio anexo 2



Portas danificadas - banheiro feminino prédio anexo 2



Lâmpadas queimadas - banheiro feminino prédio anexo 2



Torneira danificada - banheiro masculino prédio anexo 2



Lâmpadas queimadas - banheiro masculino prédio anexo 2



Ausência de barras de apoio junto ao lavatório – banheiro para portador de necessidades especiais



Ausência de barra de apoio junto à bacia sanitária no fundo – banheiro para portador de necessidades especiais



Ausência de maçaneta na porta – banheiro para portador de necessidades especiais


Escola Municipal Dunshee de Abranches



Infiltração decorrente de problemas no telhado, conforme informado pela Direção – sala do Mais Educação (antiga sala de recursos). Situação sinalizada desde 2013.



Infiltração decorrente de problemas no telhado, conforme informado pela Direção – laboratório de ciências (situação sinalizada desde 2013)



Infiltração decorrente de problemas no telhado, conforme informado pela Direção – sala de leitura (situação sinalizada desde 2013)



Infiltração decorrente de problemas no telhado, conforme informado pela Direção – sala de leitura (situação sinalizada desde 2013)



Infiltração decorrente de problemas no telhado, conforme informado pela Direção – sala de leitura



Infiltração – marquise na entrada da Unidade (situação sinalizada em 2015)



Infiltração e queda de reboco – marquise na entrada da Unidade



Queda de reboco – sala 7 (situação sinalizada desde 2013)



Queda de reboco – sala 8



Queda de reboco – sala 11 (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco – sala 12



Queda de reboco com ferragem exposta – área externa fundos (situação sinalizada desde 2013)



Ausência de acabamento – salas 4 e 10



Pintura desgastada – fachadas laterais e posterior (situação sinalizada em 2015)



Pichações – área externa fundos



Fiação da distribuição elétrica interna para uso dos aparelhos de ar-condicionado exposta – sala 2




Fiação da distribuição elétrica interna para uso dos aparelhos de ar-condicionado exposta – sala 3



Fiação da distribuição elétrica interna para uso dos aparelhos de ar-condicionado exposta – sala 4



Fiação da distribuição elétrica interna para uso dos aparelhos de ar-condicionado exposta – sala 5



Fiação da distribuição elétrica interna para uso dos aparelhos de ar-condicionado exposta – sala 10



Fiação da distribuição elétrica interna para uso dos aparelhos de ar-condicionado exposta – sala 11




Fiação da distribuição elétrica interna para uso dos aparelhos de ar-condicionado exposta – sala 12



Fiação exposta – corredor 1º andar




Ventilador com defeito e com fiação exposta – sala 3



Ventilador com defeito e com fiação exposta – sala 4



Ventilador com defeito – salas 9 e 11 e sala de leitura




Ausência de 1 ventilador – auditório




Ambiente com apenas 1 ventilador – sala do Mais Educação (antiga sala de recursos)



Ausência de grade de proteção no ventilador – salas 2, 4 e 9



Ausência de aparelho de ar-condicionado – salas 1, 2, 3 e 9 (situação sinalizada em 2015)




Ausência de 1 aparelho de ar-condicionado – salas 7 e 8




Aparelhos de ar-condicionado desligados devido à necessidade de revisão da parte elétrica (redistribuição interna e aumento de carga elétrica), conforme informado pela Direção – salas 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12



Lâmpadas queimadas – salas 1 e 6



Lâmpadas queimadas – auditório, sala do Mais Educação (antiga sala de recursos) e laboratório de ciências



Ausência de extintor de incêndio no corredor – 3º andar



Ausência de janela (quadros sendo utilizados para vedar a parede) – sala do Mais Educação (antiga sala de recursos)



Ausência de vidro – corredor 1º andar (situação sinalizada em 2015)



Vidros danificados/ausentes no basculante – diversas salas



Ausência de grade/tela de proteção – diversas salas (situação sinalizada desde 2014)



Grades de proteção danificadas - salas 1 e 4 (situação sinalizada desde 2013)



Porta danificada – salas 2 e 3




Ausência de maçaneta na porta – todas as salas de aula (situação sinalizada em 2015)



Mobiliário precário – salas do 2º andar



Queda de revestimento – sala 6 (situação sinalizada desde 2014)



Ausência de projetor para atendimento em 5 salas de aula (só há 2 projetores móveis)



Laboratório de ciências desativado



Necessidade de limpeza no piso – corredores (situação sinalizada em 2015)



Mobiliário armazenado no corredor da Unidade – 3º andar



Material armazenado ao ar livre – lateral à quadra



Boxes interditados (3 boxes) - banheiro masculino térreo



Ausência de assento sanitário (1 boxe) – banheiro masculino térreo



Pichações – banheiro masculino térreo



Ausência de torneira – banheiros masculino e feminino térreo



Ausência de banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais

Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado




Infiltração – sala 3



Infiltração – sala 4



Infiltração recorrente (situação sinalizada em 2013) – sala 5



Pintura desgastada – sala 9



Pintura desgastada – área externa



Pintura desgastada – área externa



Único aparelho de ar-condicionado existente com defeito – salas 1, 6, 7 e 9



Ausência de aparelho de ar-condicionado – sala 2



Aparelhos de ar-condicionado armazenados no gabinete



Extintores de incêndio vencidos



Ausência de extintor de incêndio no corredor - 1º andar (situação sinalizada em 2013)



Basculantes danificados – diversas salas



Vidros danificados/ausentes no basculante – diversas salas



Porta danificada – sala 2



Ausência de maçaneta na porta – sala 6



Ausência de vedação na porta (ambiente climatizado) - diversas salas



Mobiliário danificado



Armários danificados - corredor 1º andar



Armário danificado - sala 5



Auditório sendo utilizado para guarda de material (situação sinalizada em 2013)



Mobiliário armazenado ao ar livre




Totem danificado



Ausência de assento sanitário (2 boxes) – banheiro feminino térreo



Porta danificada (1 boxe) – banheiro feminino térreo




2 Boxes sendo utilizados para guarda de material de limpeza – banheiro feminino térreo



Pichações – porta de entrada do banheiro feminino térreo



Fiação exposta - banheiro feminino térreo



Porta danificada (1 boxe) - banheiro masculino térreo



Ausência de banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais

Escola Municipal Grécia



Infiltração – sala de leitura (situação sinalizada em 2015)



Infiltração – acesso ao 1º andar (situação sinalizada em 2015)



Infiltração - acesso ao 1º andar



Infiltração - sala 1 (situação sinalizada em 2015)



Infiltração - sala 5 (situação sinalizada em 2015)



Infiltração - sala 7 (situação sinalizada em 2015)



Infiltração - sala 8 (situação sinalizada em 2015)



Infiltração - sala 13 (situação sinalizada em 2015)



Infiltração - sala 17 (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco - sala 10



Queda de reboco - sala 15



Queda de reboco - sala 15



Queda de reboco - sala 16



Queda de reboco - sala 17 (situação sinalizada em 2015)



Rachadura - sala 1 (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – auditório (situação sinalizada em 2015)




Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – auditório



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala da Direção (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – térreo próximo ao banheiro (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 14



Ausência de acabamento (pintura) – sala 14



Ausência de acabamento (pintura) – sala 14




Pintura desgastada – diversas salas (situação sinalizada desde 2013)



Pintura desgastada - pátio (situação sinalizada em 2015)




Pintura desgastada - área externa (situação sinalizada desde 2013)



Fiação exposta – sala 7 (situação sinalizada em 2015)



Fiação exposta – sala 10 (situação sinalizada em 2015)



Fiação exposta – sala 13



Fiação exposta – sala 15 (situação sinalizada desde 2014)



Fiação exposta - sala 16 (situação sinalizada em 2015)



Fiação exposta – área externa (situação sinalizada desde 2013)



Fiação exposta no ventilador – sala 7




Fiação exposta no ventilador – sala 8



Ventilador com defeito e com fiação exposta – sala 17



Ventilador com defeito – salas 2, 3, 5 e 10



Único ventilador existente com defeito – sala 13




Ventilador danificado – sala 11




Ausência de grade de proteção no ventilador – sala 11



Ausência de aparelho de ar-condicionado - todas as salas de aula (situação sinalizada em 2015)



Lâmpadas queimadas – diversas salas




Ausência de luminária – sala de leitura (situação sinalizada em 2015)



Ausência de luminária - sala 2 (situação sinalizada em 2015)



Ausência de maçaneta na porta - todas as salas de aula (situação sinalizada em 2015)



Vidros danificados/ausentes no basculante – salas 2, 7, 8 e 9



Necessidade de limpeza nos vidros - salas 1 e 2



Mobiliário precário (mesa de professor). Situação sinalizada em 2015.



Mobiliário precário (situação sinalizada desde 2013)




Presença de dejetos de pombos - sala 2 (desativada)



Canaleta danificada - salas 1 e 2



Quadro danificado - sala 2 (situação sinalizada em 2015)



Trilho solto - sala 13



Material armazenado ao ar livre – área externa próxima à quadra



Alambrado danificado – área externa próximo à quadra



Descarga com defeito (1 boxe) - banheiro feminino



Ausência de banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais


Escola Municipal João Barbalho



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – corredor 2º andar



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 5



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 5



Pintura desgastada – sala 9 (situação sinalizada em 2014)



Pintura desgastada – diversas salas




Pintura desgastada - área externa



Pintura desgastada e pichações – área externa



Único aparelho de ar-condicionado existente com defeito – salas 1, 9 e 10



Ausência de aparelho de ar-condicionado – salas 2, 3, 6 e 11



Ausência de aparelho de ar-condicionado e de grade/tela de proteção ocasionando grande abertura – sala do Mais Educação



Ausência de 1 ventilador – salas 1 e 3 e laboratório de ciências



Todos os ventiladores com defeito – sala 5




Ventilador danificado – salas 4 e 7



Ausência de ventilador – sala 8 e sala do Mais Educação




Único ventilador existente com defeito – sala 9



Lâmpadas queimadas – diversas salas




Ausência de proteção na porta do compartimento de mangueira de combate a incêndio – próximo ao laboratório de ciências




Vidros danificados/ausentes no basculante – diversas salas




Ausência de grade/tela de proteção – salas 3, 4, 7 a 10, laboratórios de ciências e de informática. Situação sinalizada em 2014.




Porta danificada – sala 9



Maçaneta danificada – sala 10



Mobiliário danificado – sala do Mais Educação



Mobiliário danificado – auditório



Revestimento danificado – laboratório de ciências



Ausência de caixas de som para uso do projetor - salas 1, 7 e 8



Projetor com defeito – salas 2, 3, 5, 7 e 8




Totem danificado



Ausência de longarinas ou balaústres entre o piso e o corrimão, situação que pode ocasionar acidentes – rampa de acesso à quadra. Situação sinalizada em 2014.



Torneira do lavatório de acionamento inadequado e ausência de barras de apoio junto ao lavatório – boxe para portador de necessidades especiais dos banheiros masculino e feminino (próximo ao laboratório de ciências)



Maçaneta inadequada – boxe para portador de necessidades especiais dos banheiros masculino e feminino (próximo ao laboratório de ciências e térreo)




Lâmpadas queimadas – banheiro feminino térreo



Ausência de lavatório adaptado para portador de necessidades especiais - banheiros masculino e feminino térreo

Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 3



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 3




Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala de leitura




Pintura desgastada e pichações – diversas salas



Fiação exposta - sala 5



Aparelho de ar-condicionado com defeito – sala 9



Ventilador danificado - salas 1, 3 e 6



Ausência de grade de proteção no ventilador – salas 1 e 4




Extintores de incêndio armazenados num mesmo local (sala de música)




Ausência de extintor de incêndio no corredor (situação sinalizada em 2015)



Ausência de porta – sala 5




Porta danificada – sala 3



Suporte da cortina danificado - sala de leitura



Totem danificado



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – banheiro feminino




Ausência de assento sanitário (2 boxes) – banheiro feminino




Ausência de cuba na pia – banheiro feminino



Ausência de assento sanitário (1 boxe) – banheiro masculino



Vidro ausente no basculante - banheiro masculino




Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – banheiro masculino



Ausência de banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais

Escola Municipal Leonel Azevedo




Queda de reboco – sala 6 (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco – sala 4




Queda de reboco e pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 4 (situação sinalizada em 2012 e 2015)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 12 (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 21



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 29 (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada (situação sinalizada em 2012 e 2015) e pichações – diversas salas



Pintura desgastada – área externa (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada – área externa (situação sinalizada em 2012 e 2015)



Pichações – muro



Fiação exposta – área externa



Ventilador com defeito e com fiação exposta – sala 5



Ventilador com defeito e com fiação exposta – sala 27




Ventilador com defeito – diversas salas e auditório



Ventilador danificado – salas 2, 17 e 26



Único ventilador existente danificado – salas 3 e 22



Todos os ventiladores com defeito – sala 29



Ausência de grade de proteção no ventilador – salas 1, 2 e 6



Ambiente com apenas 1 ventilador – sala 11




Ausência de ventilador de parede (só tem ventilador de teto) – sala da turma 1603 (antiga sala de vídeo). Situação sinalizada em 2015.




Paletas do único aparelho de ar-condicionado existente danificadas – sala da turma 1603 (antiga sala de vídeo)



Aparelhos de ar-condicionado desligados devido à necessidade de aumento da carga elétrica (situação sinalizada em 2015) e de redistribuição elétrica interna, conforme informado pela Direção - diversas salas.




Ausência de aparelho de ar-condicionado – salas 17, 18, 20, 21, 27, 28 e 29 (situação sinalizada em 2015)



Vidros danificados/ausentes no basculante – diversas salas



Porta danificada – salas 1, 3 e 27



Ausência de porta – sala 20



Ausência de mangueira de combate a incêndio no compartimento e porta danificada – térreo, 1º e 2º andares (situação sinalizada em 2015)



Porta do compartimento de mangueira de combate a incêndio danificada – corredor próximo à cozinha



Todas as mangueiras de combate a incêndio fora dos seus compartimentos



Extintores de incêndio armazenados num mesmo local (sala da Direção)



Ausência de extintor de incêndio no corredor – 2º andar (situação sinalizada em 2012 e 2015)



Ausência de projetor para atendimento em 5 salas de aula (só há 2 projetores móveis)



Material armazenado em sala de aula – sala 11



Bebedouro entupido causando alagamento - corredor 1º andar



Ausência de descarga (1 boxe) - banheiro feminino 2º andar



Pichações – banheiro feminino 2º andar



Ausência de acabamento – banheiro feminino 2º andar



Pichações – banheiro masculino 2º andar



Ausência de assento sanitário (2 boxes) – banheiro masculino 2º andar



Vidro danificado no basculante – banheiro masculino 1º andar



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – banheiro masculino 1º andar



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – banheiro feminino 1º andar



Ausência de banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais

Escola Municipal Miguel Ângelo




Infiltração recorrente (situação sinalizada em 2015) - sala de leitura



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 1



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 2



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 3



Aparelhos de ar-condicionado desligados devido a não conclusão do serviço prestado pela empresa contratada para realização de obras elétricas e instalação dos aparelhos, conforme informado pela Direção.




Ventilador danificado – sala 3



Ventilador com defeito – salas 6 e 7



Ausência de 1 ventilador – sala 4



Lâmpadas queimadas - salas 1, 2, 3 e 4



Ausência de vidro no basculante – sala 3



Ausência de maçaneta na porta – todas as salas (situação sinalizada em 2015)



Piso danificado - salas 1, 2 e 3 (situação sinalizada em 2015)



Projektor com defeito - salas 1, 2 e 3



Totem danificado (situação sinalizada em 2015)



Bancos e mesas danificados – área externa próximo à quadra



Mictório danificado – banheiro masculino prédio principal



Torneira danificada – banheiro masculino prédio principal




Ausência de barras de apoio (boxe para portador de necessidades especiais) - banheiro masculino prédio principal (situação sinalizada em 2015)



Ausência de maçaneta na porta (boxe para portador de necessidades especiais) – banheiro masculino prédio principal



Ausência de lavatório adaptado para portadores de necessidades especiais – banheiro masculino prédio principal



Pia entupida – banheiro feminino prédio principal



Necessidade de limpeza no piso – banheiro feminino prédio principal



Ausência de lavatório adaptado para portadores de necessidades especiais – banheiro feminino prédio principal



Ausência de barra de apoio junto à bacia sanitária no fundo (boxe para portador de necessidades especiais) – banheiro feminino prédio principal



Ausência de maçaneta na porta (boxe para portador de necessidades especiais) – banheiro feminino prédio principal



Ausência de assento sanitário (1 boxe) – banheiro feminino prédio anexo

Escola Municipal Nerval de Gouveia




Infiltração decorrente de problemas no telhado, conforme informado pela Direção – sala 10



Infiltração decorrente de problemas no telhado, conforme informado pela Direção – sala 11



Infiltração decorrente de problemas no telhado, conforme informado pela Direção – sala 14



Infiltração decorrente de problemas no telhado, conforme informado pela Direção – sala 16



Infiltração decorrente de problemas no telhado, conforme informado pela Direção – almoxarifado



Infiltração decorrente de problemas no telhado, conforme informado pela Direção – sala do Mais de Educação



Infiltração decorrente de problemas no telhado, conforme informado pela Direção – sala da Coordenação



Infiltração decorrente de problemas no telhado, conforme informado pela Direção – corredor 1º andar



Infiltração decorrente de problemas no telhado, conforme informado pela Direção – corredor 1º andar



Infiltração decorrente de problemas no telhado, conforme informado pela Direção – acesso ao 1º andar



Infiltração oriunda do aparelho de ar-condicionado - sala 6



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – pátio



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – corredor próximo ao banheiro masculino térreo



Pintura desgastada – sala 12



Pintura desgastada – área externa



Pintura desgastada – muro (situação sinalizada em 2014)



Todos os aparelhos de ar-condicionado com defeito – sala 13



1 Aparelho de ar-condicionado com defeito – sala 2




Ventilador danificado – sala 8



Ventilador com defeito - sala 15



Porta com pintura desgastada – diversas salas



Porta danificada – salas 5 e 6



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – banheiro masculino térreo



Portas dos boxes com altura inadequada (situação sinalizada em 2014) - banheiro masculino térreo



Ausência de porta (1 boxe) – banheiro feminino



Porta danificada (1 boxe) – banheiro feminino



Ausência de banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais

Escola Municipal Odilon de Andrade



Ventilador com defeito – salas 7, 11, 13, 15 e 21



Ausência de grade de proteção no ventilador – sala 16




Ausência de mangueira de combate a incêndio - 3º andar (situação sinalizada desde 2014)



Ausência de porta no compartimento de mangueira de combate a incêndio – 1º e 3º andares



Registro da tubulação da mangueira de combate a incêndio danificada – todos os andares (situação sinalizada desde 2014)



Vidro danificado no basculante – salas 15, 17, 20 e 21



Queda de revestimento – corredor térreo



Mobiliário armazenado no corredor da Unidade – térreo (situação sinalizada em 2015)



Totem danificado (situação sinalizada em 2015)



Necessidade de capina



Ausência de porta (1 boxe) – banheiro masculino térreo




Boxe desativado – banheiro masculino térreo




Queda de revestimento – banheiro masculino
térreo (situação sinalizada em 2015)



Pichações nas portas – banheiro feminino
térreo




Ausência de assento sanitário em todos os
boxes – banheiro masculino 3º andar



Ausência de torneiras – banheiro masculino
3º andar (situação sinalizada em 2015)



Pichações – banheiro feminino 2º andar



Ausência de banheiro adaptado para
portadores de necessidades especiais

Escola Municipal Pedro Lessa



Infiltração – sala 4 (situação sinalizada desde
2013)



Infiltração – sala 7 (situação sinalizada em
2015)



Infiltração – sala 10 (situação sinalizada desde 2013)



Infiltração – sala 16 (situação sinalizada desde 2013)



Infiltração - antiga área de recreação da Educação Infantil (situação sinalizada desde 2014)



Infiltração e queda de reboco – sala da Educação Infantil (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco – sala 20



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 7



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 8




Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – corredor 2º andar próximo à sala 8




Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 20



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 20




Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala de leitura



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala da Direção (situação sinalizada desde 2014)



Pintura desgastada – diversas salas (situação sinalizada desde 2014)



Pintura desgastada – acessos aos andares (situação sinalizada desde 2014)



Pintura desgastada – corredores (situação sinalizada desde 2014)



Ausência de acabamento (pintura) – pátio (situação sinalizada em 2015)




Pintura desgastada – área externa (situação sinalizada em 2015)




Pichações – muro



Fiação exposta – sala 4 (situação sinalizada desde 2013)



Fiação exposta – sala 16




Fiação exposta no ventilador – sala 1



Fiação exposta no ventilador – sala 16



Fiação exposta no aparelho de ar-condicionado – sala 20



Ventilador com defeito – salas 3 e 7




Vazamento de água oriunda do aparelho de ar-condicionado – sala 1



Vazamento de água oriunda do aparelho de ar-condicionado – sala 10




Único aparelho de ar-condicionado existente com defeito – sala 17



Todos os aparelhos de ar-condicionado com defeito – sala de leitura



Lâmpadas ausentes/queimadas – salas 4, 6, 12 e 17



Lâmpadas queimadas – pátio e corredor 1º e 2º andares



Ausência de mangueira de combate a incêndio (situação sinalizada desde 2013) e compartimento danificado (situação sinalizada desde 2014) – térreo




Ausência de mangueira de combate a incêndio e compartimento danificado – 1º andar (situação sinalizada em 2015)



Ausência de mangueira de combate a incêndio e compartimento danificado – 2º andar (situação sinalizada em 2015)




Basculante danificado – sala da Educação Infantil




Maçanetas danificadas nas portas - diversas salas (situação sinalizada em 2015)




Mobiliário precário (situação sinalizada desde 2014)




Quadro branco danificado - sala 8 (situação sinalizada em 2015)



Ausência de projetor – sala 10



Tubulação danificada – sala 6



Tubulação exposta – sala 16 (situação sinalizada desde 2013)




Queda de revestimento – sala 12 (situação sinalizada desde 2013)




Queda de revestimento – sala 16 (situação sinalizada desde 2013)




Queda de revestimento – sala 16 (situação sinalizada em 2015)



Queda de revestimento – sala 17 (situação sinalizada em 2015)



Alvenaria danificada e tubulação exposta – sala 17



Ambiente com espaço reduzido utilizado como sala de aula – sala 16 (antigo banheiro do 2º andar). Situação sinalizada desde 2013.




Ambiente com espaço reduzido utilizado como sala de aula – sala 17 (antigo banheiro do 1º andar). Situação sinalizada desde 2013.



Piso precário – sala 20 (situação sinalizada desde 2013)



Totem danificado



Boxe sendo utilizado para guarda de material de limpeza - banheiro feminino



Porta solta (1 boxe) - banheiro feminino



Boxe sendo utilizado para guarda de material de limpeza – banheiro masculino



Ausência de banheiros exclusivos aos alunos da Educação Infantil (a Unidade atende a alunos até o 9º ano). Situação sinalizada desde 2013.




Ausência de banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais



Queda de reboco – sala 4 (situação sinalizada em 2015). Ver comentário.



Queda de reboco – sala 4 (situação sinalizada desde 2013). Ver comentário.



Ambiente com infiltrações e queda de reboco no teto (situação sinalizada desde 2013), o que pode ocasionar acidentes, mas atende às turmas 1704 e 1901 nesse estado - sala 4. Ver comentário.

Comentário: A Unidade, visitada no dia 15 de abril de 2016, apresentava quedas de reboco no teto da sala de aula 4 (conforme fotos). Releva mencionar que tal problema vem sendo sinalizado nos Relatórios de Visitas dos anos de 2013, 2014 e 2015 e, na ocasião da atual visita, a Direção da Unidade esclareceu que após tentativa de recomposição da estrutura, caiu partes do teto, inclusive sobre mobiliário dos alunos. Diante do exposto, e considerando que a sala de aula em questão encontrava-se ativada, sendo utilizada por alunos das turmas 1704 e 1901; o comprometimento da estrutura e o possível risco de queda, foi solicitado à jurisdicionada – através de Ofício (TCM/SGCE nº 227/2016) – a realização de vistoria por técnico responsável na Escola, o envio a esta Corte de Contas do laudo e que a mesma informasse as medidas a serem tomadas no intuito de sanar os problemas, bem como, que esclarecesse se havia necessidade de interdição do espaço. Sendo assim, tal vistoria foi realizada nas datas 10 e 17 de maio de 2016 (conforme Ofício E/SUBG nº 421 de 24 de maio de 2016 que está no anexo) para mostrar a retirada do risco da queda do revestimento (conforme mencionado no laudo em anexo). Desta forma, tal laudo recomendou, no momento da primeira vistoria (10/05/2016), a remoção da área de revestimento comprometida. Já na segunda vistoria (17/05/2016), o laudo constata a remoção do revestimento comprometido. Além disso, foi informado pela jurisdicionada que a revitalização do espaço está programada para ser realizada com recursos do Sistema Descentralizado de Pagamento (SDP) no período do recesso escolar (agosto/2016), com o objetivo de não comprometer o rendimento escolar das turmas que utilizam o referido espaço (conforme Ofício E/SUBG nº 421 de 24 de maio de 2016 que está no anexo). Tendo em vista o anteriormente exposto, solicita-se à jurisdicionada que informe sobre o andamento da recuperação estrutural da sala.


Escola Municipal Presidente Eurico Dutra



Infiltração - sala 4 prédio anexo (ao lado da casa de bonecas)



Infiltração – sala 13 (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco – casa de bonecas (situação sinalizada desde 2014)



Queda de reboco – corredor 1º andar




Queda de reboco – corredor de entrada do banheiro feminino



Queda de reboco – muro próximo à quadra (situação sinalizada desde 2014)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção - pátio



Pintura desgastada - diversas salas (situação sinalizada desde 2014)




Pintura desgastada - área externa prédio principal (situação sinalizada em 2015)



Fiação exposta – sala 5



Fiação exposta – sala 14



Fiação exposta, situação que pode ocasionar acidente – acesso ao 1º andar (situação sinalizada desde 2014)



Fiação exposta nas luminárias - pátio



Ventilador com defeito e com fiação exposta – sala 1 prédio principal



Ventilador com defeito e com fiação exposta – sala 14



Todos os ventiladores com defeito – sala 2 prédio principal



Ventilador com defeito – diversas salas




Todos os ventiladores danificados – salas 3 e 5 prédio principal



Ventilador danificado – salas 1 e 15 prédio principal




Ausência de grade de proteção no ventilador – diversas salas



Ambiente com apenas 1 ventilador - sala 2 da classe especial (situação sinalizada em 2015)



Ausência de aparelho de ar-condicionado - salas 14, 15 e 16 (situação sinalizada em 2015)



Ausência de aparelho de ar-condicionado - sala 4 prédio anexo (ao lado da casa de bonecas)



Aparelhos de ar-condicionado desligados devido à necessidade de aumento da carga elétrica (situação sinalizada em 2015) e de redistribuição elétrica interna, conforme informado pela Direção - diversas salas



Todos os aparelhos de ar-condicionado com instalação danificada - sala 1 prédio principal



Todos os aparelhos de ar-condicionado com instalação danificada - salas 2 e 3 prédio principal



Todos os aparelhos de ar-condicionado com instalação danificada - sala 6



Único aparelho de ar-condicionado existente com instalação danificada - sala 9



1 Aparelho de ar-condicionado não instalado armazenado na sala de aula – sala 9



Todos os aparelhos de ar-condicionado com instalação danificada - sala 10



Todos os aparelhos de ar-condicionado com instalação danificada - sala 11



Todos os aparelhos de ar-condicionado com instalação danificada - sala 12



Todos os aparelhos de ar-condicionado com instalação danificada - sala 13



Único aparelho de ar-condicionado existente com instalação danificada - salas 1, 2, 3 e 4 da classe especial



Unidades condensadoras não se conectam aos aparelhos de ar-condicionado localizados no interior das salas de aula - sala 7 e sala de recursos (situação sinalizada em 2015) e salas 5 e 8



Extintores de incêndio vencidos (situação sinalizada em 2015)



Ausência de extintor de incêndio nos corredores – prédio principal (situação sinalizada desde 2014)



Lâmpadas queimadas – diversas salas



Ausência de todas as lâmpadas – salas 5 e 6



Lâmpadas queimadas – auditório



Lâmpadas queimadas – sala de leitura



Ausência de lâmpadas – casa de bonecas



Vidro danificado no basculante – diversas salas



Porta danificada – sala 5



Ausência de porta – salas 11 e 15



Porta danificada - sala 16 (situação sinalizada em 2015)



Ausência de maçaneta na porta – todas as salas de aula (situação sinalizada em 2015)



Piso danificado – acesso ao 1º andar




Piso danificado – acesso ao 1º andar




Queda de revestimento – acesso ao 1º andar




Sala de leitura sem acesso à internet (situação sinalizada em 2015)



Laboratório de ciências desativado (situação sinalizada em 2015)




Presença de pombos no pátio (situação sinalizada em 2015)



Gradeado danificado



Mureta danificada apresentando inclinação - lateral ao parquinho (situação sinalizada em 2015)



Prédio (antiga casa do morador) necessitando de reparos devido à ocorrência de incêndio. Situação sinalizada em 2011, 2014 e 2015.



Totem danificado (situação sinalizada em 2015)



Ausência de assento sanitário (4 boxes) - banheiro masculino




Ausência de porta (2 boxes) – banheiro masculino



Boxe interditado – banheiro masculino



Escada móvel armazenada no banheiro masculino (situação sinalizada em 2015)



Vidro danificado no basculante - banheiro masculino



Todas as lâmpadas queimadas – banheiro feminino



Ausência de assento sanitário (4 boxes) – banheiro feminino



Lâmpadas queimadas – banheiro feminino prédio anexo



Ausência de barras de apoio junto ao lavatório - banheiro para portador de necessidades especiais



Ausência de maçaneta do tipo alavanca – banheiro para portador de necessidades especiais


Escola Municipal Professor Souza Carneiro



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – acesso ao 3º andar



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – corredor 3º andar próximo à escada



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – laboratório de ciências



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – corredor 3º andar próximo ao auditório



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – auditório



Pintura desgastada – diversas salas



Fiação exposta – área externa




Fiação exposta – área externa próximo à quadra



Fiação exposta – área externa próximo à quadra



Ambiente com apenas 1 ventilador – sala 14 e laboratório de ciências



Ausência de aparelho de ar-condicionado – todas as salas de aula



Extintores de incêndio vencidos



Ausência de extintor de incêndio nos corredores – 2º e 3º andares (situação sinalizada em 2013)




Mangueira de combate a incêndio e registro danificados – 2º andar



Ausência de mangueira de combate a incêndio – térreo, 1º e 3º andares




Vidros danificados/ausentes no basculante – diversas salas



Ausência de grade/tela de proteção – salas do 1º, 2º e 3º andares (situação sinalizada em 2013)



Ausência de maçaneta na porta – salas 3º andar



Mobiliário precário



Quantitativo de mobiliário insuficiente para o atendimento aos alunos, conforme informado pela Direção - auditório.



Queda de revestimento – entrada da sala 8



Queda de revestimento – entrada da sala 11



Queda de revestimento – acesso ao 1º andar



Queda de revestimento – acesso ao 2º andar



Queda de revestimento – acesso ao 2º andar



Queda de revestimento – corredor 3º andar



Queda de revestimento – entrada do laboratório de informática



Caixa de som solta - sala 11




Laboratório de ciências sendo utilizado para guarda de material



Material armazenado no corredor da Unidade – 1º andar



Totem danificado



Pintura desgastada - banheiro feminino térreo




Ausência de assento sanitário (1 boxe) – banheiro feminino térreo



Ausência de barras de apoio junto ao lavatório (boxe para portador de necessidades especiais) – banheiro feminino térreo




Ausência de assento sanitário (boxe para portador de necessidades especiais) – banheiro feminino térreo



Ausência de maçaneta do tipo alavanca (boxe para portador de necessidades especiais) - banheiro feminino térreo



Mictório danificado – banheiro masculino térreo



Porta danificada (boxe para portador de necessidades especiais) – banheiro masculino térreo



Ausência de maçaneta do tipo alavanca (boxe para portador de necessidades especiais) – banheiro masculino térreo



Ausência de assento sanitário (boxe para portador de necessidades especiais) – banheiro masculino térreo



Ausência de barras de apoio junto ao lavatório (boxe para portador de necessidades especiais) – banheiro masculino térreo



Queda de revestimento (boxe para portador de necessidades especiais) – banheiro masculino térreo



Boxe interditado – banheiro masculino térreo

Escola Municipal República do Líbano



Ausência de parte do telhado - antiga casa do morador (situação sinalizada em 2015)



Infiltração - antiga casa do morador (situação sinalizada em 2015)



Infiltração – pátio



Infiltração – almoxarifado (situação sinalizada em 2015)



Infiltração – térreo próximo ao refeitório



Infiltração e queda de reboco – térreo próximo ao refeitório



Infiltração – banheiro para portador de necessidades especiais (na sala 4). Situação sinalizada desde 2014.



Infiltração – sala 7



Infiltração – sala 10



Infiltração – corredor 1º andar próximo à sala 14 (situação sinalizada em 2015)



Infiltração – sala 14 (situação sinalizada em 2015)



Infiltração – sala 14 (situação sinalizada desde 2012)



Infiltração e queda reboco – sala 14 (situação sinalizada desde 2014)



Infiltração – corredor 1º andar próximo à sala 16 (situação sinalizada em 2015)



Infiltração – sala 16 (situação sinalizada desde 2014)



Infiltração e queda de reboco – sala 19



Queda de reboco – sala 5



Queda de reboco – sala 15 (situação sinalizada desde 2013)



Queda de reboco – auditório (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco – portão de acesso ao 1º andar (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco – área externa prédio anexo (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 8 (situação sinalizada em 2015)




Pintura desgastada decorrente de vazamento sanado, conforme informado pela Direção – acesso ao 1º andar



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – acesso ao 1º andar



Pintura desgastada – corredor 1º andar (situação sinalizada desde 2014)



Pintura desgastada (situação sinalizada desde 2013) e pichações (situação sinalizada em 2015) – diversas salas



Pintura desgastada e pichações - área externa prédio principal (situação sinalizada em 2015)




Pichações – área externa (situação sinalizada em 2015)



Pichações – muro próximo à quadra (situação sinalizada desde 2014)



Ausência de acabamento – diversas salas (situação sinalizada em 2015)



Fiação exposta – sala 7



Fiação exposta – sala 8




Fiação exposta – acesso ao 1º andar




Fiação exposta – corredor 1º andar




Fiação exposta – sala 10



Fiação exposta – sala 10 (situação sinalizada em 2015)



Fiação exposta – sala 11



Fiação exposta – sala 18 (situação sinalizada em 2015)



Fiação exposta e ausência de validador (Riocard) - térreo próximo à sala do núcleo



Poste com fiação exposta - área externa próximo à quadra (situação sinalizada desde 2014)



Poste com ferragem exposta - área externa próximo à quadra



Aparelho de ar-condicionado danificado (ausência da fiação) - sala 12



Aparelho de ar-condicionado danificado (ausência da fiação) - sala 14



Aparelhos de ar-condicionado desligados devido à necessidade de aumento de carga elétrica, conforme informado pela Direção – todas as salas de aula (situação sinalizada em 2015)



Aparelho de ar-condicionado danificado – sala 6 (situação sinalizada em 2015)



Vazamento de água oriunda das condensadoras dos aparelhos de ar-condicionado – corredor térreo da Unidade




Todos os ventiladores com defeito e com fiação exposta – sala 12




Ausência de grade de proteção nos ventiladores – sala 19



Lâmpadas e ventiladores desligados devido à necessidade de revisão da parte elétrica, conforme informado pela Direção – diversas salas



Necessidade de revisão da parte elétrica, conforme informado pela Direção. Situação sinalizada desde 2011.




Lâmpadas ausentes/queimadas – diversas salas



Lâmpadas ausentes/queimadas – corredor 1º andar



Extintores de incêndio vencidos



Ausência de extintor de incêndio nos corredores – térreo (situação sinalizada desde 2012) e 1º andar (situação sinalizada em 2015)



Extintores de incêndio armazenados num mesmo local (sala do núcleo). Situação sinalizada em 2015.




Vidros danificados/ausentes no basculante – diversas salas



Vidros danificados/ausentes no basculante – acesso ao 1º andar (situação sinalizada em 2015)



Basculantes enferrujados – acesso ao 1º andar (situação sinalizada desde 2012)



Vidros danificados/ausentes no basculante – corredor 1º andar (situação sinalizada em 2015)



Ausência de vidro na porta – auditório (situação sinalizada em 2015)



Ausência de acabamento nas portas – diversas salas (situação sinalizada em 2015)




Ausência de porta – sala 15



Ausência de maçaneta na porta – diversas salas (situação sinalizada em 2015)



Mobiliário precário – mesa de professor (situação sinalizada desde 2012)



Mobiliário precário (situação sinalizada desde 2012)




Sala de leitura sendo utilizada para guarda de material



Auditório sendo utilizado para guarda de mobiliário



Ausência de projetor – salas 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17



Forro danificado – acesso ao 1º andar (situação sinalizada desde 2014)



Forro danificado – corredor 1º andar (situação sinalizada desde 2011)



Forro danificado – diversas salas (situação sinalizada desde 2014)



Piso danificado – salas do 1º andar (situação sinalizada desde 2012)



Ausência de acabamento – térreo próximo ao refeitório



Ausência de grade/tela de proteção – corredor 1º andar



Ausência de tampa no ralo – sala 7



Ausência de tampa no ralo – entrada da sala 8



Totem danificado (situação sinalizada em 2015)



Brinquedos danificados - próximo à quadra (situação sinalizada em 2015)



Muro danificado - próximo à quadra (situação sinalizada em 2015)




Necessidade de capina



Porta danificada (1 boxe) – banheiro feminino térreo próximo ao acesso ao 1º andar



Ausência de vaso sanitário (1 boxe) - banheiro feminino térreo próximo ao acesso ao 1º andar



Vidros danificados/ausentes no basculante – banheiro feminino térreo próximo ao acesso ao 1º andar



Ausência de assento sanitário em todos os boxes – banheiro feminino térreo próximo ao acesso ao 1º andar




Tubulação danificada – banheiro feminino térreo próximo ao acesso ao 1º andar



Pichações - banheiro feminino térreo próximo ao acesso ao 1º andar



Ausência de maçaneta - entrada do banheiro masculino térreo próximo ao acesso ao 1º andar



Vidros danificados/ausentes no basculante – banheiro masculino térreo próximo ao acesso ao 1º andar



Ausência de assento sanitário (1 boxe) – banheiro masculino térreo próximo ao acesso ao 1º andar




Torneiras danificadas - banheiro masculino térreo próximo ao acesso ao 1º andar



Porta danificada em todos os boxes - banheiro masculino térreo próximo ao acesso ao 1º andar



Pichações – banheiro masculino térreo próximo ao acesso ao 1º andar



Fiação exposta – banheiro masculino térreo próximo ao acesso ao 1º andar (situação sinalizada em 2015)



Ausência de assento sanitário (1 boxe) – banheiro feminino próximo ao refeitório



Boxe interditado - banheiro feminino próximo ao refeitório



Ausência de assento sanitário (1 boxe) – banheiro masculino próximo ao refeitório



Fiação exposta - banheiro masculino próximo ao refeitório



Lâmpadas queimadas/ausentes – banheiro masculino próximo ao refeitório



Banheiro masculino sendo utilizado para guarda de material de limpeza - próximo ao refeitório



Ausência de barras de apoio junto ao lavatório e torneira de acionamento inadequado - banheiro para portador de necessidades especiais



Ausência de maçaneta do tipo alavanca – banheiro para portador de necessidades especiais

Observação: A Unidade, visitada no dia 15 de março de 2016, encontrava-se com os portões (acesso de pedestre e de veículos) abertos e com circulação de pessoas estranhas ao quadro de alunos e funcionários da Unidade. Insta mencionar que a Escola funcionava com a equipe da Direção composta apenas pelo Diretor, não possuindo diretor-adjunto nem coordenador-pedagógico e, como ocorre em outras Unidades, não havia porteiro. Releva mencionar que a Escola funcionava nos 3 turnos, atendendo um total de aproximadamente 900 alunos, sendo os mesmos distribuídos entre turmas de 2º ao 9º ano, de Projetos, de Educação Especial e do PEJA noturno. Ressalta-se que a Unidade possuía no ano de 2015, conforme constatado em visita feita à época (maio/2015), atendimento 24 horas de segurança patrimonial e que, na ocasião da atual visita (março/2016), a Escola não estava mais com o atendimento em

questão, bem como, a Unidade não era atendida pela ronda escolar da Guarda Municipal, devido a sua localização ser considerada área de risco. Assim, tendo em vista o anteriormente exposto, solicita-se à jurisdicionada que informe quais medidas serão tomadas no intuito de garantir uma maior segurança do corpo docente e discente e um melhor funcionamento da Unidade.

Escola Municipal Rodrigo Otávio



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 9



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 9



Pintura desgastada – área externa (situação sinalizada em 2015)



Fiação exposta no ventilador – sala 1



Ventilador com defeito e com fiação exposta – sala 9



Ventilador com defeito – diversas salas



Ausência de 1 ventilador – salas 3 e 4




Lâmpadas queimadas – salas 9 e 12



Piso danificado – acesso aos andares



Ausência de mangueira de combate a incêndio e compartimento danificado – área externa (situação sinalizada em 2015)



Queda de revestimento – área externa (situação sinalizada em 2015)



Queda de revestimento – área externa (situação sinalizada em 2015)



Necessidade de capina



Ausência de barra de apoio junto à bacia na lateral e de assento sanitário (boxe para portador de necessidades especiais) – banheiro masculino 2º andar




Maçaneta inadequada (boxe para portador de necessidades especiais) – banheiro masculino 2º andar



Ausência de lavatório adaptado para portadores de necessidades especiais – banheiros masculino e feminino 2º andar



Ausência de barra de apoio junto à bacia sanitária no fundo e de assento sanitário (boxe para portador de necessidades especiais) – banheiro feminino 2º andar



Maçaneta inadequada (boxe para portador de necessidades especiais) – banheiro feminino 2º andar



Ausência de assento sanitário em todos os boxes – banheiros femininos térreo, 1º e 2º andares



Ausência de assento sanitário (boxe para portador de necessidades especiais) – banheiro feminino 1º andar



Ausência de barras de apoio junto ao lavatório (boxe para portador de necessidades especiais) – banheiros masculino e feminino 1º andar




Lâmpadas queimadas – banheiro masculino térreo



Pichações – banheiro masculino térreo




Ausência de assento sanitário em todos os boxes – banheiro masculino térreo



Ausência de lavatório adaptado para portadores de necessidades especiais - banheiros masculino e feminino térreo



Ausência de assento sanitário (boxe para portador de necessidades especiais) – banheiros masculino e feminino térreo



Ausência de maçaneta do tipo alavanca (boxe para portador de necessidades especiais) – banheiros masculino e feminino térreo

Escola Municipal Roraima



Infiltração com queda de reboco – corredor subsolo



Infiltração com queda de reboco – corredor subsolo



Rachadura e queda de reboco – área externa



Rachadura – área externa próximo ao refeitório



Pintura desgastada – diversas salas



Pintura desgastada – área externa



Fiação exposta – sala de vídeo



Canaleta danificada com fiação exposta – sala 1



Fiação exposta – sala 13



Fiação exposta – área externa



Aparelhos de ar-condicionado desligados devido à necessidade de aumento de carga elétrica, conforme informado pela Direção – todas as salas de aula



Ausência de 1 ventilador – sala 1



Ventilador com defeito – salas 2 e 8



Ausência de grade de proteção no ventilador – salas 1 e 14



Lâmpadas ausentes/queimadas – diversas salas



Ausência de maçaneta na porta – diversas salas



Mobiliário danificado



Material armazenado no corredor da Unidade – subsolo



Material armazenado no corredor da Unidade – subsolo



Material de limpeza armazenado no corredor da Unidade – subsolo



Acúmulo de água – corredor subsolo



Armário danificado - sala 2



Mictório danificado – banheiro masculino



Ausência de porta (boxe para portador de necessidades especiais) – banheiro masculino



Porta danificada (2 boxes) – banheiro masculino



Material de limpeza sendo guardado no banheiro masculino



Ausência de lavatório adaptado para portadores de necessidades especiais – banheiro masculino



Ausência de barras de apoio junto ao vaso sanitário e de porta (boxe para portador de necessidades especiais) – banheiro feminino




Ausência de cuba e de torneira na pia – banheiro feminino



Ausência de acabamento – banheiro feminino



Ausência de lavatório adaptado para portadores de necessidades especiais – banheiro feminino



Totem danificado



Pátio descoberto com piso precário e sem equipamentos utilizado para prática de Educação Física

Escola Municipal Rotary



Infiltração – antiga sala de recursos (situação sinalizada em 2015)



Infiltração e queda de reboco – sala 1 da classe especial (situação sinalizada em 2015)



Infiltração e queda de reboco – antiga sala 2 da classe especial (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco – auditório 2 (antiga sala de vídeo). Situação sinalizada desde 2014.




Queda de reboco – auditório 2 (antiga sala de vídeo)



Queda de reboco – pátio (situação sinalizada desde 2013)




Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – pátio (situação sinalizada desde 2013)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – pátio



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – auditório 2 (antiga sala de vídeo). Situação sinalizada desde 2013.



Pintura desgastada – corredores



Pichações – diversas salas




Pintura desgastada – área externa (situação sinalizada em 2015)




Ausência de acabamento – área externa (situação sinalizada em 2015)



Pichações – área externa (situação sinalizada desde 2014)



Pichações – muro (parte interna)



Canaleta danificada e com fiação exposta – muro (parte interna)



Fiação exposta – sala 16



Canaleta danificada e com fiação exposta – sala 17



Canaleta danificada e com fiação exposta – sala 18



Fiação exposta – sala 19



Fiação exposta no ventilador – sala 2



Ventilador danificado – sala 13



Ausência de grade de proteção no ventilador – sala 14



Ausência de 1 ventilador – sala 15



Ausência de ventilador – salas 16 e 17




Lâmpadas ausentes/queimadas – diversas salas




Ausência de vidro na janela – salas 2 e 5



Vidros danificados/ausentes na janela – sala 7



Vidro danificado no basculante – sala 10



Ausência de vidro no basculante – diversas salas



Vidro danificado na janela – antiga sala do projeto cidadão mirim (situação sinalizada em 2015)




Vidros danificados/ausentes nos basculantes – anexos 1, 2, 3, 4 e 5



Grade de proteção danificada – anexo 3




Porta danificada – salas 2, 3, 5 e 6



Porta solta – salas 11, 18 e 19



Portal danificado – diversas salas



Portal danificado – auditório 2 (antiga sala de vídeo)



Mobiliário precário (situação sinalizada desde 2014)



Mobiliário precário (mesa do professor) – sala 18




Ausência de projetor para atendimento em 5 salas de aula (há 14 projetores móveis e 19 salas de aula)



Queda de revestimento – entrada do refeitório (situação sinalizada em 2015)



Queda de revestimento – entrada da sala 6 (antiga sala 10). Situação sinalizada em 2015.



Queda de revestimento – entrada da sala 7



Queda de revestimento – pátio (situação sinalizada desde 2013)



Piso danificado – pátio (situação sinalizada em 2015)



Piso danificado – pátio (situação sinalizada desde 2013)




Piso danificado no entorno da árvore (situação sinalizada desde 2014)




Gradeado danificado – área externa próximo às antigas salas de Educação Especial



Alambrado danificado – área externa
(situação sinalizada em 2015)




Necessidade de capina



Fiação exposta e forro danificado – banheiro masculino do corredor



Pintura desgastada – banheiro masculino do corredor



Mármore danificado – banheiro masculino do corredor



Ausência de maçaneta na porta – banheiro masculino do corredor



Portal danificado (1 boxe) – banheiro masculino do corredor




Ausência de porta em todos os boxes – banheiro masculino do corredor



Forro apresentando curvatura – banheiro masculino do corredor



Forro apresentando curvatura – banheiro feminino do corredor




Ausência de porta (boxe de chuveiro) – banheiro feminino do corredor



Portal danificado em todos os boxes – banheiro feminino do corredor




Portas dos boxes com altura inadequada – banheiro feminino do corredor




Porta danificada – entrada do banheiro feminino do corredor



Ausência de barras de apoio junto ao lavatório (boxe para portador de necessidades especiais) – banheiro feminino




Maçaneta inadequada (boxe para portador de necessidades especiais) – banheiro feminino



Maçaneta inadequada – banheiro masculino para portador de necessidades especiais



Ausência de barras de apoio junto ao lavatório – banheiro masculino para portadores de necessidades especiais




Banheiros desativados – corredor dos anexos 1, 2, 3, 4 e 5 (próximo à entrada da Unidade). Situação sinalizada em 2015.



Abrigo de botijões de gás em local onde há circulação de alunos (situação sinalizada desde 2013). Ver comentário.

Comentário: O problema apontado na foto, referente ao abrigo de botijões de gás estar situado em local onde há circulação de alunos, já havia sido sinalizado nos Relatórios de Visitas de 2013, 2014 e 2015 e, em resposta ao último, a jurisdicionada informou que a instalação de grade para o abrigo estava prevista no planejamento do PDDE 2015 (fl. 158 do processo 40/3799/2015). Em que pese o declarado, insta mencionar que, em resposta ao Relatório de Visitas de 2013, a jurisdicionada informou que estava no Planejamento do Programa Conservando Escolas e que aguardava “vistoria visando solução sobre a localização do abrigo de cilindros de gás x circulação de alunos” (fl. 153 do processo 40/3233/2013). Desta forma, solicita-se à jurisdicionada que envie cópia do Laudo da Vistoria anteriormente mencionada, realizada por técnico responsável, quanto à localização do abrigo de cilindros de gás, que sinaliza como solução a instalação de grade para o abrigo já existente.

Escola Municipal Ruy Barbosa



Infiltração recorrente (situação sinalizada em 2015) – sala 16



Infiltração recorrente (situação sinalizada em 2015) – sala 16



Infiltração recorrente (situação sinalizada em 2015) – sala 17



Infiltração recorrente (situação sinalizada em 2015) – sala 17



Infiltração recorrente (situação sinalizada em 2015) – auditório



Infiltração recorrente (situação sinalizada em 2015) – auditório



Queda de reboco – sala 1



Queda de reboco - sala 2



Queda de reboco - sala 3 (situação sinalizada desde 2014)



Queda de reboco - sala 4 (situação sinalizada desde 2014)



Queda de reboco – sala 5




Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – corredor 1º andar em frente ao auditório



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – laboratório de ciências




Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 10



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – corredor 1º andar próximo à sala 10



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – corredor 1º andar próximo à sala 11



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 12



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 12



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – corredor 1º andar próximo à sala 12



Pichações – acesso ao 1º andar



Pichações – diversas salas (situação sinalizada desde 2014)



Pintura desgastada – diversas salas (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada – área externa (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada – área externa (situação sinalizada em 2015)



Fiação exposta no ventilador – sala 4



Fiação exposta no ventilador – sala 9



Ventilador com defeito e com fiação exposta – sala 16



Único ventilador existente com defeito e com fiação exposta – laboratório de ciências



Ventilador com defeito – salas 8 e 18




Ventilador danificado – sala 1




Ausência de ventilador – auditório



Ausência de grade de proteção no ventilador – salas 5 e 14



Ausência de 1 ventilador – salas 3 e 6



Ausência de aparelho de ar-condicionado – todas as salas de aula (situação sinalizada em 2015)



Aparelhos de ar-condicionado armazenados no auditório



Aparelhos de ar-condicionado armazenados na sala 7 (desativada). Situação sinalizada em 2015.



Lâmpadas queimadas – sala 4



Ausência de extintor de incêndio nos corredores – 1º andar




Ausência de mangueira de combate a incêndio no compartimento e porta danificada – acesso à quadra




Mangueiras de combate a incêndio fora dos seus compartimentos (armazenadas no depósito)




Ausência de vidro no basculante – sala 5




Vidro danificado no basculante – salas 11 e 12



Vidro danificado na janela – laboratório de ciências



Porta solta – sala de livros



Porta danificada – sala 19



Maçaneta danificada – salas 8, 12, 15 e 18



Queda de revestimento – entrada da sala 3



Queda de revestimento – entrada da sala 5




Queda de revestimento – entrada da sala 9



Queda de revestimento - térreo próximo à sala 3



Queda de revestimento – térreo próximo ao refeitório



Material armazenado no corredor da Unidade – térreo (situação sinalizada em 2015)




Material armazenado no corredor da Unidade – térreo próximo ao acesso ao 1º andar




Material armazenado no corredor da Unidade – corredor 1º andar próximo à sala 10 (situação sinalizada em 2015)



Laboratório de ciências sendo utilizado para guarda de material



Mictório com defeito - banheiro masculino



Ausência de porta (2 boxes) – banheiro masculino



Ausência de iluminação – banheiro masculino




Pichações – banheiro masculino



Ausência de assento sanitário (1 boxe) – banheiros masculino e feminino



Tubulação danificada - banheiro feminino



Pintura desgastada – banheiro feminino



Ausência de banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais

Escola Municipal São Paulo



Infiltração - área externa (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco – sala 3 (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco – sala 4 (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco – sala 5 (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco - sala 6 (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco - área externa prédio anexo (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 8 (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 12 (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 14 (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 14 (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala 15 (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala de vídeo



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala de vídeo




Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala de leitura



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala de leitura



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – depósito 1º andar (antiga sala para guarda de livros). Situação sinalizada em 2015.




Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – depósito 1º andar (antiga sala para guarda de livros). Situação sinalizada em 2015.



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala de artes (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – sala de artes (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – corredor térreo prédio principal (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – corredor 1º andar próximo à sala 12




Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – corredor 1º andar (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – corredor 2º andar (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – auditório (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção - corredor prédio anexo



Pintura danificada – sala 15



Pichações (situação sinalizada em 2015) e pintura desgastada – diversas salas



Pintura desgastada – corredor térreo prédio principal (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada e pichações – acessos aos andares



Pintura desgastada – corredor 1º andar (situação sinalizada em 2015)



Pichações - área externa prédio anexo (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada - área externa (situação sinalizada em 2015)



Pintura danificada por invasores, conforme informado pela Direção - sala de artes (situação sinalizada em 2015)



Pintura danificada por invasores, conforme informado pela Direção - sala de artes (situação sinalizada em 2015)



Pintura danificada por invasores, conforme informado pela Direção - área externa (situação sinalizada em 2015)



Pintura danificada por invasores, conforme informado pela Direção - entrada da sala de artes (situação sinalizada em 2015)



Fiação exposta – sala 3



Fiação exposta – sala 4



Fiação exposta – sala 7



Fiação exposta - sala de artes (situação sinalizada em 2015)



Fiação exposta - área externa (situação sinalizada em 2015)



Aparelhos de ar-condicionado desligados devido à necessidade de aumento da carga elétrica (situação sinalizada em 2015) e de redistribuição elétrica interna, conforme informado pela Direção - salas de aula.




Único aparelho de ar-condicionado existente danificado – sala de vídeo



Único aparelho de ar-condicionado existente com defeito – sala de leitura (situação sinalizada em 2015)



Ventilador com defeito - salas 1 e 16



Ausência de 1 ventilador – salas 3 e 19



Ausência de grade de proteção no ventilador – salas 10 e 11



Lâmpadas e ventiladores desligados devido a problemas na parte elétrica, conforme informado pela Direção – auditório



Lâmpadas desligadas devido a problemas na parte elétrica, conforme informado pela Direção – corredor 2º andar



Lâmpadas queimadas – diversas salas



Ausência de lâmpadas – sala de leitura




Lâmpadas queimadas – sala de artes



Extintores de incêndio armazenados num mesmo local (secretaria)




Ausência de extintor de incêndio no corredor – 1º andar



Basculante danificado – salas 1, 12, 15 e auditório



Basculantes não fecham completamente – diversas salas (situação sinalizada em 2015)




Vidros danificados/ausentes no basculante – salas 10, 14, 19 e depósito 1º andar (antiga sala para guarda de livros)



Vidros danificados/ausentes no basculante – acesso ao 1º andar



Vidros danificados/ausentes no basculante – acesso ao 2º andar



Basculantes enferrujados – acesso ao 2º andar



Ausência de vidro no basculante e grade de proteção danificada - sala 7



Grade de proteção danificada - sala 4 (situação sinalizada em 2015)




Porta danificada – sala 15




Ausência de maçaneta na porta – diversas salas



Mobiliário precário - salas de aula (situação sinalizada em 2012 e 2015)



Mobiliário precário – sala de vídeo



Mobiliário danificado - sala de artes (situação sinalizada em 2015)



Ausência de projetor – salas do prédio anexo (situação sinalizada em 2015) e salas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15



Queda de revestimento – sala 23



Ausência de acabamento – sala 9



Forro danificado - corredor prédio anexo



Piso danificado – pátio coberto



Piso danificado - área externa próximo à quadra



Muro danificado - próximo à casa do residente



Totem danificado



Pichações nas portas – banheiro feminino térreo



Ausência de cuba na pia – banheiro feminino térreo



Ausência de maçaneta do tipo alavanca (boxe para portador de necessidades especiais) - banheiros feminino e masculino térreo



Ausência de lavatório adaptado para portadores de necessidades especiais – banheiros feminino e masculino térreo



Pichações – banheiro masculino térreo



Banheiros masculino e feminino desativados – 1º andar



Boxe interditado – banheiro feminino prédio anexo



Banheiro masculino interditado devido a problemas hidráulicos - prédio anexo


Escola Municipal Tenente General Napion



Telhado danificado - entrada do prédio principal (situação sinalizada desde 2014)



Queda de reboco com ferragem exposta – laboratório de ciências (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco com ferragem exposta – laboratório de ciências (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção – laboratório de ciências



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção - sala 4 prédio anexo. Situação sinalizada em 2015.




Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção - sala 5 prédio anexo. Situação sinalizada em 2015.



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção - sala 13



Pintura desgastada – sala 3 prédio principal



Pintura desgastada – área externa prédio principal (situação sinalizada em 2015)



Pichações – área externa prédio anexo (situação sinalizada em 2015)



Ausência de aparelho de ar-condicionado – todas as salas de aula (situação sinalizada em 2015)



Aparelhos de ar-condicionado armazenados na sala dos professores (antiga sala de artes). Situação sinalizada em 2015.



Ventilador com defeito – sala 3 prédio anexo



Ventilador danificado – salas 4 e 6 prédio anexo e sala 6 prédio principal



Ausência de grade de proteção no ventilador – sala 1 prédio principal



Ausência de ventilador de parede (só tem ventilador de teto) e de aparelho de ar-condicionado – laboratório de ciências



Fiação exposta no ventilador – sala 2 prédio anexo




Ventilador com defeito e com fiação exposta – sala 5 prédio anexo



Lâmpadas queimadas – sala de leitura




Lâmpadas queimadas – diversas salas e laboratório de ciências




Lâmpadas queimadas – corredor prédio anexo




Ambiente sem iluminação devido a problemas na parte elétrica, conforme informado pela Direção- salas 2 e 5 prédio anexo




Ambiente sem iluminação devido a problemas na parte elétrica, conforme informado pela Direção - sala dos professores (antiga sala de artes)



Vidros danificados/ausentes no basculante – salas 1, 3, 4, 7 e 8



Vidro danificado no basculante – sala 5 prédio anexo




Basculante danificado - sala 5 prédio anexo




Porta danificada - sala 5 prédio anexo



Porta danificada – sala 11



Ausência de maçaneta na porta – diversas salas




Registro da tubulação da mangueira de combate a incêndio danificada – 1º andar



Porta do compartimento de mangueira de combate a incêndio vedada - térreo, 1º e 2º andares




Ausência de porta no compartimento de mangueira de combate a incêndio – 3º andar



Porta do compartimento de extintor de incêndio trancada - corredor 3º andar



Ausência de projetor – todas as salas de aula



Canaleta danificada – sala de leitura



Bebedouro interditado devido a entupimento – térreo




Alvenaria danificada - mureta entre prédios principal e anexo



Presença de casa de marimbondos - área externa prédio principal próximo à quadra



Totem danificado



Parede divisória danificada – banheiro masculino prédio principal



Vazamento no único boxe existente - banheiro feminino prédio anexo




Ausência de assento sanitário no único boxe existente – banheiro feminino prédio anexo



Porta danificada – entrada do banheiro masculino prédio anexo



Ausência de assento sanitário em todos os boxes – banheiro masculino prédio anexo



Vidro danificado no basculante – banheiro masculino prédio anexo



Lâmpadas queimadas – banheiro para portador de necessidades especiais



Ausência de barras de apoio junto ao lavatório e torneira de acionamento inadequado – banheiro para portador de necessidades especiais

8 – CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DAS QUADRAS ESPORTIVAS

CIEP Operário Vicente Mariano



Equipamento danificado (tabela de basquete)



Ausência de tela de proteção



Queda de reboco



Queda de reboco e alvenaria danificada



Ausência de porta e de chuveiro em todos os boxes – vestiário feminino



Ausência de porta em todos os boxes de vaso – vestiário feminino



Ausência de assento sanitário (4 boxes) – vestiário feminino



Pias danificadas – vestiário feminino



Pintura desgastada – vestiário feminino



Queda de revestimento – vestiário feminino



Ausência de divisórias e de chuveiros –
vestiário masculino



Lâmpadas queimadas – vestiário masculino



Ausência de assento sanitário (3 boxes) –
vestiário masculino



Ausência de porta (2 boxes) – vestiário
masculino



Ausência de tampa no ralo – vestiário
masculino



Disjuntor danificado - entrada do vestiário
masculino

Escola Municipal Anibal Freire



Ausência de equipamento (tabela de basquete)



Tela de proteção danificada



Ausência de porta (1 boxe de chuveiro) – vestiário masculino



Vidro danificado no basculante – vestiário masculino



Ausência de chuveiro em todos os boxes – vestiário masculino



Ausência de assento sanitário no único boxe - vestiário masculino




Lâmpadas queimadas – vestiário masculino



Ausência de porta (1 boxe de chuveiro) - vestiário feminino




Mármore danificado – vestiário feminino



Lâmpadas queimadas – vestiário feminino




Ausência de barras de apoio junto ao lavatório – vestiário para portador de necessidades especiais



Vestiário para portador de necessidades especiais sendo utilizado para guarda de material de Educação Física

Escola Municipal Brant Horta



Quadra descoberta (situação sinalizada desde 2011)



Piso danificado (situação sinalizada desde 2014)



Piso danificado



Ausência de equipamento (tabela de basquete). Situação sinalizada desde 2014.



Equipamento danificado (tabela de basquete). Situação sinalizada desde 2014.

Escola Municipal Brasil



Telhado apresentando furos



Alambrado danificado (situação sinalizada em 2015)



Ausência de alambrado e tela de proteção - laterais

Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes




Ausência de tela de proteção



Quadra descoberta com piso precário e equipamentos danificados (tabelas de basquete e balizas) - 2ª quadra. Situação desde 2014.

Escola Municipal Chile



Telhado apresentando furos




Ausência de equipamentos (tabelas de basquete)



Alambrado danificado



Pintura danificada - vestiário feminino



Ausência de porta (4 boxes de chuveiro) -
vestiário feminino




Torneira danificada – vestiário feminino




Queda de revestimento (1 box de chuveiro)
– vestiário feminino



Ausência de porta (4 boxes de chuveiro) –
vestiário masculino



Mármore danificado – vestiário masculino



Queda de revestimento (1 box de chuveiro) -
vestiário masculino

Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira



Quadra descoberta (situação sinalizada
desde 2014)



Equipamentos danificados (tabelas de
basquete)



Piso danificado (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco com ferragem exposta (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco com ferragem exposta – vestiário masculino (situação sinalizada desde 2014)



Infiltração decorrente de problemas no telhado, conforme informado pela Direção - vestiário masculino (situação sinalizada desde 2014)




Ausência de porta (único boxe de chuveiro) - vestiário masculino. Situação sinalizada desde 2014.



Todos os chuveiros danificados - vestiário masculino (situação sinalizada em 2015)



Pichações – vestiário masculino (situação sinalizada em 2015)



Ausência de tampa no ralo – vestiário masculino



Infiltração decorrente de problemas no telhado, conforme informado pela Direção - vestiário feminino. Situação sinalizada desde 2014.



Queda de reboco com ferragem exposta – vestiário feminino (situação sinalizada desde 2014)



Chuveiro danificado (1 boxe) – vestiário feminino (situação sinalizada em 2015)



Porta solta (boxe de chuveiro) – vestiário feminino



Porta danificada (1 boxe de vaso sanitário) – vestiário feminino (situação sinalizada em 2015)



Boxe desativado (1 boxe de vaso sanitário) – vestiário feminino



Pichações nas portas – vestiário feminino


Escola Municipal Cuba



Piso danificado



Pintura desgastada (situação sinalizada desde 2014)



Quadra descoberta com piso inadequado e com equipamentos danificados (tabelas de basquete) - 2ª quadra. Situação sinalizada desde 2014.



Ausência de alambrado - 2ª quadra (situação sinalizada em 2015)

Escola Municipal Dilermando Cruz



Equipamentos danificados (tabelas de basquete)



Alambrado danificado (situação sinalizada em 2015)



Quadra descoberta (situação sinalizada desde 2013) e equipamentos danificados (tabelas de basquete) - 2ª quadra



Ausência de porta em todos os boxes - vestiário masculino. Situação sinalizada em 2015.



Queda de revestimento – vestiário masculino (situação sinalizada em 2015)



Ausência de vidros no basculante – vestiário masculino



Ausência de assento sanitário e de porta no único box de vaso – vestiário masculino



Pia danificada (solta) - vestiário masculino



Lâmpadas queimadas – vestiário masculino



Fiação exposta - vestiário masculino



Pichações – vestiário masculino



Porta de entrada e maçaneta danificadas - vestiário masculino




Ausência de porta em todos os boxes - vestiário feminino (situação sinalizada em 2015)



Queda de revestimento - vestiário feminino (situação sinalizada em 2015)



Ausência de vidro no basculante – vestiário feminino (situação sinalizada em 2015)



Vidros danificados/ausentes no basculante – vestiário feminino




Lâmpadas queimadas – vestiário feminino



Ausência de pias – vestiário feminino



Pichações – vestiário feminino



Ausência de porta – entrada do vestiário feminino (situação sinalizada em 2015)

Escola Municipal Dunshee de Abranches



Piso com marcação desgastada (situação sinalizada em 2015)



Alambrado danificado (situação sinalizada em 2015)




Alambrado danificado (situação sinalizada em 2015)



Presença de dejetos de pombos no piso (situação sinalizada em 2015)



Presença de pombos na quadra (situação sinalizada em 2015)



Presença de plantas no telhado

Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado



Piso precário



Piso precário



Equipamentos danificados (tabelas de basquete)



Pintura desgastada - muro (situação sinalizada em 2013)



Queda de reboco – muro




Quadra descoberta (ver comentário)

Comentário: O problema apontado na foto referente à falta de cobertura da quadra já havia sido sinalizado nos Relatórios de Visitas de 2011, 2012 e 2013 e, em resposta ao último (fl. 141 processo 40/3233/2013), a SME informou que estava aguardando liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Tendo em vista que na ocasião da atual visita (março/2016) a situação permanecia inalterada, solicita-se à SME que informe o atual andamento do processo em questão.

Escola Municipal Grécia



Telhado danificado (situação sinalizada desde 2014)



Telha solta



Piso danificado (situação sinalizada desde 2014)



Equipamento danificado (tabela de basquete). Situação sinalizada em 2015.



Ausência de tela de proteção (situação sinalizada desde 2014)



Alambrado danificado (situação sinalizada em 2015)




Vestiários desativados (situação sinalizada desde 2013)

Escola Municipal João Barbalho




Ausência de assento sanitário (1 boxe) – vestiário masculino



Ausência de chuveiro (1 boxe) – vestiário masculino



Ausência barras de apoio junto ao lavatório – vestiário para portador de necessidades especiais



Maçaneta danificada – vestiário para portador de necessidades especiais



Vestiário para portador de necessidades especiais utilizado para guarda de material de Educação Física



Pichações – arquibancada




Compartimento de mangueira de combate a incêndio danificado




Bebedouro com defeito

Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas



Piso danificado (situação sinalizada em 2015)



Colunas de sustentação da cobertura localizadas na parte interna da quadra, o que pode ocasionar acidentes. Situação sinalizada em 2015.


Escola Municipal Leonel Azevedo



Piso danificado (situação sinalizada em 2015)



Ausência de mangueira de combate a incêndio (situação sinalizada em 2015)



Ausência de tela de proteção (situação sinalizada em 2015)



Vazamento no vaso sanitário (2 boxes) – vestiário feminino



Ausência de assento sanitário (1 boxe) – vestiário feminino



Tubulação danificada na pia - vestiário feminino



Pichações nas portas – vestiários feminino e masculino



Lâmpadas queimadas – vestiários feminino e masculino



Pichações - vestiários feminino e masculino



Necessidade de limpeza - vestiários masculino e feminino



Infiltração - vestiário masculino




Pintura desgastada - vestiário masculino



Única pia com torneira sem água - vestiário masculino



Tubulação danificada no mictório - vestiário masculino



Ausência de pia – vestiário masculino



Pia danificada - vestiário masculino



Pintura desgastada e pichações – entrada dos vestiários



Fiação exposta – entrada dos vestiários

Escola Municipal Miguel Ângelo



Piso danificado (situação sinalizada em 2012 e 2015)

Escola Municipal Nerval de Gouveia



Piso danificado e com marcação desgastada (situação sinalizada em 2014)




Equipamentos danificados (balizas soltas e empenadas)




Ausência de tela de proteção (situação sinalizada em 2014)



Infiltração decorrente de problemas na caixa d'água, conforme informado pela Direção – vestiário masculino



Porta solta (1 boxe de chuveiro) – vestiário masculino




Ausência de chuveiro (1 boxe) – vestiário masculino



Ausência de porta (1 boxe de chuveiro) – vestiário masculino



Ausência de assento sanitário (1 boxe) – vestiário masculino



Queda de revestimento – vestiário masculino



Lâmpadas ausentes/queimadas – vestiário masculino




Infiltração decorrente de problemas na caixa d'água, conforme informado pela Direção – vestiário feminino



Porta danificada (2 boxes de chuveiro) – vestiário feminino

Escola Municipal Odilon de Andrade



Vestiários desativados (situação sinalizada desde 2013)



Quadra descoberta com piso precário - 2ª quadra (situação sinalizada desde 2012)



Equipamentos danificados (tabelas de basquete) – 2ª quadra (situação sinalizada desde 2014)

Escola Municipal Pedro Lessa



Piso danificado (situação sinalizada desde 2014)




Ausência de equipamentos (balizas e tabela de basquete)



Pintura desgastada (situação sinalizada em 2015)



Infiltração devido à calha danificada (situação sinalizada em 2015)



Calha danificada (situação sinalizada em 2015)



Parte da calha pendurada (situação sinalizada em 2015)



Ausência de alambrado (situação sinalizada desde 2013)



Banco danificado (situação sinalizada em 2015)



Vestiário 1 utilizado pelos alunos com pichações e em estado precário de conservação (situação sinalizada desde 2013)



Lâmpadas queimadas - vestiário 1



Vestiário 2 desativado (situação sinalizada desde 2013)

Escola Municipal Presidente Eurico Dutra




Infiltração (situação sinalizada desde 2014)



Infiltração



Rachadura (situação sinalizada em 2015)



Calha danificada (situação sinalizada desde 2014)




Alambrado danificado (situação sinalizada em 2015)



Lâmpadas ausentes/queimadas (situação sinalizada desde 2014)



Porta solta – armário para guarda de material de Educação Física



Ausência de chuveiro (3 boxes) – vestiário masculino



Ausência de assento sanitário (1 boxe) –
vestiário masculino




Tubulação danificada – vestiário masculino



Porta e maçaneta danificadas - vestiário
masculino




Lâmpadas ausentes/queimadas – vestiários
masculino e feminino



Infiltração - vestiário feminino



Ausência de cuba na pia – vestiário feminino



Ausência de chuveiro (1 boxe) – vestiário
feminino

Escola Municipal Professor Souza Carneiro



Fiação exposta

Escola Municipal República do Líbano



Equipamentos danificados (tabelas de basquete). Situação sinalizada desde 2014.



Pichações



Pichações (situação sinalizada desde 2014)



Parede danificada (situação sinalizada em 2015)



Ausência de alambrado (situação sinalizada desde 2014)



Ausência de tela de proteção (situação sinalizada desde 2014)



Ausência de lâmpadas (situação sinalizada desde 2014)



Disjuntor danificado ocasionando ausência de luz na quadra (situação sinalizada desde 2012)



Ausência de tampas nos ralos



Vestiários desativados (situação sinalizada desde 2012) e totalmente depredados (situação sinalizado em 2015)

Escola Municipal Rodrigo Otávio



Alambrado danificado



Ausência de porta em todos os boxes de chuveiro - vestiários masculino e feminino (situação sinalizada em 2015)



Fiação exposta - vestiário feminino

Escola Municipal Rotary



Quadra descoberta (situação sinalizada desde 2012)




Piso precário (situação sinalizada desde 2010)




Equipamentos danificados (tabelas de basquete). Situação sinalizada desde 2013.



Alambrado danificado




Alambrado danificado (situação sinalizada desde 2012)



Rachadura - vestiário (situação sinalizada desde 2013)



Rachadura - vestiário (situação sinalizada desde 2013)



Vestiários desativados (situação sinalizada desde 2013)

Escola Municipal Ruy Barbosa



Quadra descoberta (situação sinalizada desde 2011)



Piso precário (situação sinalizada desde 2014)



Ausência de equipamentos (tabelas de basquete). Situação sinalizada desde 2011.



Mobiliário armazenado ao ar livre


Escola Municipal São Paulo




Telhado danificado




Piso danificado (situação sinalizada em 2015)



Placas do piso desniveladas (situação sinalizada em 2015)



Tela de proteção danificada



Estrutura de sustentação dos alambrados danificada



Vestiários desativados (situação sinalizada em 2015)



Queda de reboco - entrada dos vestiários

Escola Municipal Tenente General Napion



Piso danificado (situação sinalizada desde 2012)



Diversas colunas de sustentação da cobertura com queda de reboco e ferragem exposta (situação sinalizada desde 2014)



Ausência de tela de proteção (situação sinalizada desde 2012)




Ferro da cobertura da quadra solto (situação sinalizada desde 2014)

9 – CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DAS COZINHAS

CIEP Operário Vicente Mariano



Infiltração



Infiltração - entrada da cozinha fundos



Infiltração na parede da pia



Coifa com defeito



Freezer com defeito



Freezer com defeito



Geladeira com defeito



Necessidade de manutenção nos fogões



Moedor com defeito



Filtro de água com defeito



Pia danificada



Pia danificada



Queda de revestimento



Queda de revestimento



Placa do piso danificada



Panela de pressão com defeito



Ausência de balcão térmico

Escola Municipal Anibal Freire



Descascador com defeito



Instalações sanitárias em comunicação direta com a área de preparação de alimentos (situação sinalizada em 2014)

Escola Municipal Berlim



Ausência de coifa (situação sinalizada em 2014)




Lâmpadas queimadas



Fiação exposta



Tubulação danificada




Instalações sanitárias em comunicação direta com a área de preparação de alimentos (situação sinalizada em 2014)

Escola Municipal Brant Horta



Ausência de coifa (situação sinalizada desde 2014)



Exaustor com defeito (situação sinalizada em 2015)



Moedor com defeito



Vazamento de gás no fogão, conforme informado pelos manipuladores de alimentos.

Escola Municipal Brasil



Ausência de coifa (situação sinalizada em 2015)



Necessidade de manutenção do fogão



Moedor com defeito



Fiação exposta (situação sinalizada em 2015)



Queda de revestimento (situação sinalizada em 2015)

Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes




Ausência de coifa (situação sinalizada desde 2014)



Freezer danificado

Escola Municipal Chile



Ausência de coifa




Fiação exposta



Vidro danificado no basculante



Pintura danificada



Necessidade de limpeza no piso

Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira



Ausência de coifa (situação sinalizada desde 2014)




Freezer com defeito



Freezer com defeito



Queda de reboco com ferragem exposta



Queda de reboco com ferragem exposta (situação sinalizada desde 2014)



Liquidificador com defeito



Extintor de incêndio vencido



Tubulação danificada



Mármore danificado

Escola Municipal Cuba



Ausência de coifa (situação sinalizada desde 2014)



Exaustor danificado (situação sinalizada em 2015)


Escola Municipal Dilermando Cruz



Ausência de coifa (situação sinalizada desde 2014)



Necessidade de manutenção do fogão (situação sinalizada em 2015)



Ausência de extintor de incêndio

Escola Municipal Dunshee de Abranches



Ausência de coifa (situação sinalizada desde 2014)



Necessidade de manutenção nos fogões



Instalações sanitárias em comunicação direta com a área de preparação de alimentos (situação sinalizada desde 2014)

Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado



Ausência de coifa (situação sinalizada em 2012 e 2013)



Fogão com defeito



Panela de pressão com defeito



Moedor com defeito



Vidro danificado no basculante



Espaço reduzido (ver comentário)

Comentário: O problema apontado na foto já havia sido sinalizado nos Relatórios de Visitas de 2011, 2012 e 2013 e, em resposta ao último (fls. 187v./188 do processo 40/3233/2013), a SME informou que por tratar-se de obra de grande porte, a ação foi inserida no planejamento de ações do Conservando, que deveria ser realizada entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016, pois durante a adequação do espaço, não poderia haver atendimento aos alunos quanto ao serviço de refeições. Acrescentou ainda que a Coordenadoria já havia solicitado à RIOURBE a elaboração do projeto de adequação do espaço através de Ofício. Tendo em vista que na ocasião da atual visita (março/2016) a situação da cozinha permanecia inalterada, solicita-se à SME que informe a esta Corte de Contas se foi elaborado o respectivo projeto e, em caso positivo, o resultado do mesmo.

Escola Municipal Grécia



Ausência de coifa (situação sinalizada desde 2014)



Geladeira com defeito



Lâmpadas queimadas

Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas



Ausência de coifa (situação sinalizada em 2015)



Liquidificador com defeito



Ausência de extintor de incêndio



Instalações sanitárias em comunicação direta com a área de preparação de alimentos (situação sinalizada em 2015)


Escola Municipal Leonel Azevedo



Coifa com defeito (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada



Lâmpadas queimadas



Vidros danificados/ausentes no basculante



Ausência de instalações hidráulicas para uso do descascador, conforme informado pela Direção.

Escola Municipal Miguel Ângelo



Ausência de coifa (situação sinalizada em 2015)



Processador com defeito (situação sinalizada em 2015)



Acrílico danificado

Escola Municipal Nerval de Gouveia



Ausência de coifa



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção. Situação sinalizada em 2014.



Pintura desgastada (situação sinalizada em 2014)



Vidro danificado no basculante



Tubulação danificada

Escola Municipal Odilon de Andrade



Ausência de coifa (situação sinalizada desde 2013)



Geladeira com defeito



Fiação exposta (situação sinalizada em 2015)



Tubulação danificada



Piso danificado (situação sinalizada em 2015)



Queda de revestimento (situação sinalizada em 2015)



Queda de revestimento e alvenaria danificada – próximo à entrada da despensa



Ausência de porta (situação sinalizada em 2015)




Instalações sanitárias em comunicação direta com a área de preparação e armazenamento de alimentos (geladeira e freezer do Estado no corredor). Situação sinalizada desde 2014.

Escola Municipal Pedro Lessa



Ausência de coifa (situação sinalizada desde 2014)



Infiltração (situação sinalizada em 2015)



Liquidificador com defeito



Descascador com defeito



Tubulação danificada



Queda de revestimento (situação sinalizada desde 2014)



Ausência de acabamento (situação sinalizada desde 2014)



Instalações sanitárias em comunicação direta com a área de preparação de alimentos (situação sinalizada desde 2014)

Escola Municipal Presidente Eurico Dutra



Ausência de coifa (situação sinalizada desde 2014)



Ausência de instalações hidráulicas para uso do descascador, conforme informado pelos manipuladores de alimentos.



Queda de revestimento (situação sinalizada em 2015)



Ausência de vidro no passa prato

Escola Municipal Professor Souza Carneiro



Coifa com defeito



Necessidade de manutenção do fogão



Instalações sanitárias em comunicação direta com a área de preparação de alimentos (ver comentário)

Comentário: A Unidade, visitada no dia 29 de março de 2016, apresentava as instalações sanitárias utilizadas pelos manipuladores de alimentos em comunicação direta com a área de preparação de alimentos. Tendo em vista que a Resolução-RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, determina requisitos higiênico-sanitários gerais para serviços de alimentação aplicáveis em todo território nacional e que ela estabelece no item 4.1.12 que “As instalações sanitárias e os vestiários não devem se comunicar diretamente com a área de preparação e armazenamento de alimentos ou refeitórios, devendo ser mantidos organizados e em adequado estado de conservação”, deverá a jurisdicionada informar a esta Corte de Contas quais medidas serão efetivamente tomadas com o intuito de solucionar o problema descrito.

Escola Municipal República do Líbano



Ausência de 1 freezer, conforme informado pelos manipuladores de alimentos.



Coifa com defeito (situação sinalizada desde 2012)



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção (situação sinalizada desde 2014)

Escola Municipal Rodrigo Otávio



Coifa com defeito

Escola Municipal Roraima



Ausência de coifa



Necessidade de limpeza



Descascador com defeito



Moedor com defeito



Instalações sanitárias em comunicação direta com a área de preparação de alimentos (ver comentário)

Comentário: A Unidade, visitada no dia 08 de março de 2016, apresentava as instalações sanitárias utilizadas pelos manipuladores de alimentos em comunicação direta com a área de preparação de alimentos. Tendo em vista que a Resolução-RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, determina requisitos higiênico-sanitários gerais para serviços de alimentação aplicáveis em todo território nacional e que ela estabelece no item 4.1.12 que “As instalações sanitárias e os vestiários não devem se comunicar diretamente com a área de preparação e armazenamento de alimentos ou refeitórios, devendo ser mantidos organizados e em adequado estado de conservação”, deverá a jurisdicionada informar a esta Corte de Contas quais medidas serão efetivamente tomadas com o intuito de solucionar o problema descrito.

Escola Municipal Rotary



Pintura desgastada (situação sinalizada desde 2014)



Ausência de coifa (situação sinalizada desde 2014)



Necessidade de manutenção do fogão (situação sinalizada desde 2014)



Ausência de instalações hidráulicas para uso do descascador, conforme informado pela Direção. Situação sinalizada desde 2014.



Liquidificador com defeito



Panela de pressão com defeito




Balcão térmico dando choque, conforme informado pelos manipuladores de alimentos.



Vazamento de gás na mangueira do fogão, conforme informado pelos manipuladores de alimentos.

Escola Municipal Ruy Barbosa



Pintura desgastada



Ausência de coifa (situação sinalizada desde 2014)



Instalações sanitárias em comunicação direta com a área de preparação de alimentos (situação sinalizada desde 2014)

Escola Municipal São Paulo




Queda de reboco e infiltração (situação sinalizada em 2015)



Infiltração (situação sinalizada em 2015)



Coifa com defeito



Tanque danificado (situação sinalizada em 2015)



Queda de revestimento (situação sinalizada em 2015)



Queda de revestimento

Escola Municipal Tenente General Napion



Ausência de coifa (situação sinalizada desde 2014)



A Unidade possui apenas uma geladeira, o que é insuficiente, conforme informado pelos manipuladores de alimentos.




Ausência de extintor de incêndio (situação sinalizada desde 2014)



Instalações sanitárias em comunicação direta com a área de preparação de alimentos (situação sinalizada desde 2014)

10 – CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DOS DEPÓSITOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

CIEP Operário Vicente Mariano




Tela de proteção danificada



Prateleira de madeira



Mesas de madeira (material inadequado em despensa) e enferrujadas



Alvenaria danificada



Empoçamento na entrada da despensa oriunda do freezer com defeito



Prateleiras de madeira e danificadas - área para guarda de panelas




Ausência de forro - área para guarda de panelas



Alimentos armazenados de forma inadequada

Escola Municipal Anibal Freire



Instalações sanitárias em comunicação direta com a área de armazenamento de alimentos (situação sinalizada em 2014)

Escola Municipal Berlim



Alimentos armazenados sobre o piso sem proteção de paletes



Instalações sanitárias em comunicação direta com a área de armazenamento de alimentos (situação sinalizada em 2014)

Escola Municipal Brant Horta




Ausência de tela de proteção milimétrica (situação sinalizada desde 2012)

Escola Municipal Brasil



Extintor de incêndio vencido



Maçaneta danificada

Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes



Queda de revestimento



Lâmpadas queimadas



Fiação exposta

Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira



Infiltração (situação sinalizada desde 2014)



Infiltração (situação sinalizada em 2015)



Prateleiras enferrujadas (situação sinalizada desde 2014)



Prateleira de madeira (situação sinalizada desde 2014)



Queda de revestimento (situação sinalizada desde 2014)



Lâmpadas queimadas

Escola Municipal Cuba



Queda de revestimento (situação sinalizada desde 2014)



Revestimento danificado (situação sinalizada em 2015)



Queda de revestimento (situação sinalizada em 2015)



Queda de revestimento

Escola Municipal Dilermando Cruz




Tela de proteção milimétrica danificada

Escola Municipal Dunshee de Abranches



Fiação exposta



Instalações sanitárias em comunicação direta com a área de armazenamento de alimentos (situação sinalizada desde 2014)

Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado




Pintura desgastada



Porta danificada



Queda de revestimento



Necessidade de limpeza

Escola Municipal Grécia




Lâmpadas queimadas

Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas



Ausência de tela de proteção milimétrica (situação sinalizada em 2015)



Tela de proteção milimétrica danificada (situação sinalizada em 2015)



Ausência de paletes



Necessidade de limpeza no ventilador



Instalações sanitárias em comunicação direta com a área de armazenamento de alimentos (situação sinalizada em 2015)

Escola Municipal Miguel Ângelo



Ausência de tela de proteção milimétrica em parte da janela - área de freezers



Ausência de tela de proteção milimétrica - despensa de alimentos (situação sinalizada em 2012 e 2015)



Porta danificada




Lâmpadas queimadas

Escola Municipal Nerval de Gouveia



Lâmpadas queimadas

Escola Municipal Odilon de Andrade



Tela de proteção não milimétrica (situação sinalizada desde 2012) e vidro danificado no basculante (situação sinalizada desde 2013)



Queda de reboco e alvenaria danificada

Escola Municipal Pedro Lessa



Infiltração (situação sinalizada desde 2013)



Alimentos armazenados sobre o piso sem proteção de paletes (situação sinalizada desde 2013)



Instalações sanitárias em comunicação direta com a área de armazenamento de alimentos (situação sinalizada desde 2014)

Escola Municipal Presidente Eurico Dutra



Lâmpadas queimadas



Piso danificado

Escola Municipal Professor Souza Carneiro



Instalações sanitárias em comunicação direta com a área de armazenamento de alimentos (ver comentário)

Comentário: A Unidade, visitada no dia 29 de março de 2016, apresentava as instalações sanitárias utilizadas pelos manipuladores de alimentos em comunicação direta com a área de armazenamento de alimentos. Tendo em vista que a Resolução-RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, determina requisitos higiênico-sanitários gerais para serviços de alimentação aplicáveis em todo território nacional e que ela estabelece no item 4.1.12 que “As instalações sanitárias e os vestiários não devem se comunicar diretamente com a área de preparação e armazenamento de alimentos ou refeitórios, devendo ser mantidos organizados e em adequado estado de conservação”, deverá a jurisdicionada informar a esta Corte de Contas quais medidas serão efetivamente tomadas com o intuito de solucionar o problema descrito.

Escola Municipal República do Líbano



Ausência de tela de proteção milimétrica
(situação sinalizada desde 2012)



Ausência de lâmpadas

Escola Municipal Roraima



Tela de proteção não milimétrica



Instalações sanitárias em comunicação direta
com a área de armazenamento de alimentos
(ver comentário)

Comentário: A Unidade, visitada no dia 08 de março de 2016, apresentava as instalações sanitárias utilizadas pelos manipuladores de alimentos em comunicação direta com a área de armazenamento de alimentos. Tendo em vista que a Resolução-RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, determina requisitos higiênico-sanitários gerais para serviços de alimentação aplicáveis em todo território nacional e que ela estabelece no item 4.1.12 que “As instalações sanitárias e os vestiários não devem se comunicar diretamente com

a área de preparação e armazenamento de alimentos ou refeitórios, devendo ser mantidos organizados e em adequado estado de conservação”, deverá a jurisdicionada informar a esta Corte de Contas quais medidas serão efetivamente tomadas com o intuito de solucionar o problema descrito.

Escola Municipal Rotary



Cadeiras sendo usadas como prateleiras.
Situação sinalizada em 2015.

Escola Municipal Ruy Barbosa



Instalações sanitárias em comunicação direta
com a área de armazenamento de alimentos
(situação sinalizada desde 2014)

Escola Municipal São Paulo



Infiltração (situação sinalizada em 2015)



Infiltração (situação sinalizada em 2015)



Infiltração (situação sinalizada em 2015)




Infiltração



Lâmpadas queimadas



Fiação exposta




Revestimento danificado



Prateleiras de alvenaria danificadas (situação sinalizada em 2015)

Escola Municipal Tenente General Napion



Instalações sanitárias em comunicação direta com a área de armazenamento de alimentos (situação sinalizada desde 2014)

11 – CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DOS REFEITÓRIOS

CIEP Operário Vicente Mariano




Infiltração




Queda de reboco



Queda de reboco



Pintura desgastada



Lâmpadas queimadas



Mangueira de combate a incêndio mal acondicionada

Escola Municipal Anibal Freire



Ventilador com defeito



Pintura desgastada



Queda de reboco

Escola Municipal Berlim



Mesa danificada



Ausência de ventilador de parede (só tem ventilador de teto)


Escola Municipal Brant Horta



Infiltração



Infiltração



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção. Situação sinalizada desde 2014.



Ventilador com defeito



Queda de reboco (situação sinalizada em 2015)



Extintor de incêndio vencido

Escola Municipal Brasil



Ventilador com defeito e com fiação exposta




Fiação exposta

Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção (situação sinalizada em 2015).



Lâmpadas queimadas



Vidro danificado no basculante



Ausência de grade de proteção no ventilador



Extintor de incêndio vencido


Escola Municipal Chile




Pintura danificada



Ventilador com defeito



Único ralo existente sem grelhas que permitam seu fechamento e piso sem escoamento adequado, dificultando a limpeza do refeitório, conforme informado pelos manipuladores de alimentos.



Necessidade de limpeza no piso



Tubulação danificada



Necessidade de recarga de extintor de incêndio, conforme manômetro.

Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira



Cadeiras danificadas (situação sinalizada desde 2014)



Quantitativo de mobiliário insuficiente para o atendimento aos alunos, conforme informado pela Direção. Situação sinalizada em 2015.



Queda de reboco com ferragem exposta

Escola Municipal Cuba



Ventilador com defeito e com fiação exposta



Queda de revestimento

Escola Municipal Dilermando Cruz



Ventilador danificado

Escola Municipal Dunshee de Abranches



Mobiliário danificado (situação sinalizada em 2015)

Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado



Presença inadequada de diversos equipamentos no refeitório Capacidade limitada (ver comentário)

Comentário: Na ocasião da visita (março/2016), constatou-se que o refeitório possuía mobiliário para atendimento a 30 alunos por vez. Além disso, a Direção informou que a Unidade possuía 535 alunos, bem como disponibilizava 40 minutos ao longo dos dois turnos de funcionamento da Unidade para o almoço dos estudantes. Assim, utilizando-se de uma média de tempo de 5 minutos para cada aluno finalizar sua refeição, constatou-se que o percentual máximo de atendimento do refeitório estava em 44% do total de alunos da Unidade. Insta mencionar que a Direção da Unidade informou ainda que o número de refeições servidas aos estudantes corresponde, em média, a 50% do total de alunos. Tendo em vista o anteriormente exposto e considerando-se o interesse em viabilizar o aumento da capacidade do refeitório, recomenda-se à jurisdicionada que avalie a possibilidade de adequações no tempo total disponibilizado ao longo dos dois turnos de atendimento da Unidade e/ou no quantitativo de mobiliário disponível no espaço em questão.


Escola Municipal Grécia



Lâmpadas ausentes/queimadas




Ventilador com defeito



Vidro danificado no basculante

Escola Municipal João Barbalho



Ausência de 1 ventilador

Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas



Cadeiras danificadas




Interruptor danificado e com fiação exposta

Escola Municipal Leonel Azevedo




Revestimento danificado - refeitório 2

Escola Municipal Miguel Ângelo



Ventilador com defeito

Escola Municipal Nerval de Gouveia



Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado pela Direção.



Piso danificado

Escola Municipal Odilon de Andrade



Ausência de revestimento


Escola Municipal Pedro Lessa



Infiltração



Queda de reboco



Ausência de mangueira de combate a incêndio e compartimento danificado

Escola Municipal Presidente Eurico Dutra



Lâmpadas ausentes/queimadas



Pintura desgastada (situação sinalizada em 2015)



Pintura desgastada – entrada do refeitório (situação sinalizada em 2015)



Ausência de vidro no basculante


Escola Municipal República do Líbano



Infiltração



Lâmpadas queimadas



Vidros danificados/ausentes nos basculantes
(situação sinalizada em 2015)

Escola Municipal Rodrigo Otávio



Ventilador com defeito


Escola Municipal Roraima



Infiltração




Queda de reboco



Rachadura



Rachadura



Rachadura



Pintura desgastada



Ausência de grade de proteção no ventilador



Banco danificado

Escola Municipal Rotary



Infiltração

Escola Municipal São Paulo



Infiltração - entrada do refeitório (situação sinalizada em 2012 e 2015)



Infiltração (situação sinalizada em 2012 e 2015)



Infiltração (situação sinalizada em 2015)



Infiltração (situação sinalizada em 2015)



Mobiliário danificado

Escola Municipal Tenente General Napion



Ausência de grade de proteção no ventilador

12 – CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

No que se refere ao Certificado de Aprovação, documento expedido pelo Corpo de Bombeiros, insta mencionar que as direções das Unidades a seguir não apresentaram o mesmo:

Unidade	Nome
0410003	Escola Municipal Ruy Barbosa
0410004	Escola Municipal Pedro Lessa
0410005	Escola Municipal João Barbalho
0410009	Escola Municipal Dilermando Cruz
0410010	Escola Municipal Nerval de Gouveia
0410016	Escola Municipal Chile
0410018	Escola Municipal Berlim
0410021	Escola Municipal Brasil
0410022	Escola Municipal Odilon de Andrade
0410025	Escola Municipal Anibal Freire
0411005	Escola Municipal Presidente Eurico Dutra
0411008	Escola Municipal Professor Souza Carneiro
0411010	Escola Municipal Brant Horta
0411020	Escola Municipal Grécia
0411021	Escola Municipal Miguel Ângelo
0411028	Escola Municipal São Paulo
0420001	Escola Municipal Cuba
0420004	Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas
0420005	Escola Municipal Dunshee de Abranches
0420007	Escola Municipal Rotary
0420012	Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes
0420015	Escola Municipal Leonel Azevedo
0420019	Escola Municipal Rodrigo Otávio
0420031	Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira
0430005	Escola Municipal Tenente General Napion
0430204	CIEP Operário Vicente Mariano
0431007	Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado
0431009	Escola Municipal Roraima
0431018	Escola Municipal República do Líbano

Releva mencionar que nenhuma das direções das Unidades visitadas apresentaram o Certificado em questão.


13 – SERVIÇOS DE LIMPEZA

O grupo de visitas às escolas realizou uma pesquisa de satisfação com as Direções das Unidades Escolares para averiguar se os serviços prestados para limpeza e higienização estão sendo executados adequadamente. Insta mencionar que tais serviços estavam sendo realizados pela COMLURB em 27 Escolas visitadas e pela empresa Taurus Services LTDA em 2 Escolas visitadas.

Outrossim, cabe destacar que, conforme informado pelas Direções das Unidades atendidas pela COMLURB, foram obtidos os seguintes resultados da pesquisa de satisfação sobre os serviços prestados para limpeza e higienização:


- Em 22% das Unidades Escolares, os serviços prestados pela COMLURB foram avaliados como plenamente satisfatórios;
- Em 52% das Unidades Escolares, os serviços foram avaliados pontualmente insatisfatórios, pois, embora tenham considerado a prestação do serviço satisfatória, sinalizaram a existência de alguns itens que podem ser melhorados e
- Em 26% das Unidades Escolares, os serviços executados pela COMLURB foram considerados insatisfatórios.

A título de ilustração, os resultados obtidos serão representados no gráfico abaixo:



Ademais, insta mencionar que as Unidades Escolares que consideraram o serviço prestado pela COMLURB pontualmente insatisfatório ou insatisfatório sinalizaram a existência de problemas em alguns aspectos, conforme demonstrado no gráfico a seguir:

Percentual de insatisfação por item



Além disso, no que tange às 02 Unidades Escolares atendidas pela empresa Taurus Services LTDA, cabe destacar que, conforme informado pelas Direções destas Unidades, os serviços executados pela empresa Taurus Services LTDA foram considerados pontualmente insatisfatórios, pois, embora tenham considerado a prestação do serviço satisfatória, sinalizaram a existência de alguns itens que podem ser melhorados. Insta mencionar que foram sinalizados problemas referentes ao quantitativo de funcionários em uma das Unidades e, na outra, foram apontadas fragilidades quanto à reposição dos funcionários e à quantidade do material fornecido.

14 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, manifestamo-nos pela baixa dos autos em diligência a fim de que a Secretaria Municipal de Educação – SME preste, detalhadamente, os devidos esclarecimentos sobre os itens apontados no presente Relatório.

Em 08 de junho de 2016

Márcia Matos de Jesus
Auditora de Controle Externo
40/900.185-0

Magna Regina Regis de Andrada
Auditora de Controle Externo
40/901.674-2